

令和 2 (2020) 年 7 月

・プラント棟 屋上配筋状況



・集水ピット建屋 工事状況



- 被覆棟 改良土盛土工事状況



- 被覆棟 基礎ケレン（下地処理）作業状況



• 被覆棟 内部工事状況



• 被覆棟 外観



令和2（2020）年8月

・プラント棟 屋根防水工事状況



・プラント棟 2階工事状況



- 被覆棟 屋根状況



- 被覆棟 2次掘削状況（小段まで）



• 被覆棟 内部工事状況



• 被覆棟 外観



令和2（2020）年9月


・プラント棟 屋根工事状況




・プラント棟 外壁室内側断熱（押出法ポリスチレンフォーム）施工状況



・プラント棟 水回り周辺内壁（遮音壁）施工状況




・プラント棟 処理室機器土台施工状況



・プラント棟 外部工事状況



・被覆棟 法面保護工（ラス張り）状況



• 被覆棟 法面保護工（モルタル吹付け）状況



• 被覆棟 内部工事状況

