
令和 2(2020)年10月

• プラント棟 1 階事業者事務室工事状況



・プラント棟 2階会議室工事状況



・プラント棟 処理室機器据付け前





・プラント棟 処理室機器据付け





・被覆棟 場内スロープ部分法面保護工(遮水シート敷設下地)仕上げ状況




・被覆棟 遮水シート (黒色) 及び保護マット (白色) 工事状況



・被覆棟 遮水シート工事状況



• 被覆棟 内部工事状況



令和2(2020)年11月

・プラント棟 高圧受変電盤




・プラント棟 浸出水処理設備動力制御盤



・被覆棟 2次掘削状況(埋立地底部まで)



• 被覆棟 内部工事状況



• 被覆棟 外構工事状況






令和2(2020)年12月

・プラント棟 一般来場者入口




・プラント棟 処理室塗り床




・プラント棟 2階会議室工事状況



・集水ピット建屋 内部状況



• 被覆棟 内部工事状況



・被覆棟(底面) 隣接する浸出水集水ピットへの接続部(管径 ø 4OO)



• 被覆棟 外構工事状況



