那須塩原市学校施設耐震化状況一覧

R5.4.1

	学校名	建物名	建築年	構造	階数	面積	Is値 耐震補強前	Is値 耐震補強後	耐震化工事の時期	備考
1	黒磯小	教室棟 （第１～４工区）	Ｓ４２	ＲＣ	3	2,687	0.42	—	H23.2.9　改築 RC造３階建て　3,042㎡	—
2		教室棟 （第５工区）	Ｓ５０	ＲＣ	3	649	0.19	—		
3		体育館	Ｓ５０	Ｓ	1	1,036	0.37	0.77	H24.9.14　耐震補強	—
4		管理棟	Ｈ６	ＲＣ	2	2,419	—	—	新耐震基準のため補強の必要なし	—
5	稲村小	管理特別教室棟	Ｓ４６	ＲＣ	2	1,197	0.67	—	H28.1.20　改築 RC造２階建て　1,257㎡	—
6		教室棟Ａ （ＰＨ、渡廊下含む）	Ｓ４５	ＲＣ	3	1,898	0.27	—	H24.2.23　改築 RC造３階建て　3,197㎡	—
7		教室棟Ｂ （ＰＨ、渡廊下含む）	Ｓ５２	ＲＣ	3	1,041	0.38	0.73	H24.9.14　耐震補強	—
8		教室棟Ｃ （渡廊下含む）	Ｓ５４	ＲＣ	3	1,266	0.53	0.76	H27.11.11　耐震補強	—
9		体育館	Ｓ４６	ＲＣ	1	661	0.34	—	H26.2.17　改築 S造平屋建て　1,250㎡	—
10	東原小	管理特別教室棟	Ｓ５８	ＲＣ	2	1,767	—	—	新耐震基準のため補強の必要なし	—
11		教室棟	Ｓ５８	ＲＣ	3	2,548	—	—		
12		体育館	Ｓ５８	Ｓ	2	1,207	—	—		
13	埼玉小	教室棟	Ｓ５５	ＲＣ	2	907	1.03	—	耐震性が高く補強の必要なし	—
14		体育館	Ｓ５１	Ｓ	1	507	0.78	—	耐震性が高く補強の必要なし	R2.3.30　改築 S造平屋建て　1,045㎡
15		管理教室棟	Ｈ４	ＲＣ	2	3,346	—	—	新耐震基準のため補強の必要なし	—
16	豊浦小	教室棟	Ｓ４７	ＲＣ	3	1,942	0.53	0.74	H26.11.26　耐震補強	—
17		管理教室棟 （Ｓ５２増築含む）	Ｓ４８	ＲＣ	2	1,163	0.57	0.72	H27.12.10　耐震補強	—
18		特別教室棟	Ｓ４８	ＲＣ	2	330	0.85	—	耐震性が高く補強の必要なし	—
19		昇降口等	Ｓ５２	ＲＣ	2	244	1.13	—		
20		体育館	Ｓ４９	Ｓ	1	636	0.44	1.09	H25.9.30　耐震補強	—
21		教室棟 （東側増築部分）	Ｓ６０	ＲＣ	3	684	—	—	新耐震基準のため補強の必要なし	—
22	共英小	教室棟	Ｓ５２	ＲＣ	3	1,911	0.40	0.74	H25.10.30　耐震補強	—
		昇降口棟	Ｓ５３	ＲＣ	1	159	1.10	—	耐震性が高く補強の必要なし	—
23		管理特別教室棟 （渡廊下含む）	Ｓ５３	ＲＣ	2	2,143	0.70	—	耐震性が高く補強の必要なし	—
24		体育館	Ｓ５３	Ｓ	1	789	0.42	0.83	H25.10.7　耐震補強	—
25		教室棟 （西側増築部分）	Ｓ５７	ＲＣ	3	634	—	—	新耐震基準のため補強の必要なし	—
26	鍋掛小	体育館	Ｓ５０	Ｓ	1	385	0.71	—	耐震性が高く補強の必要なし	H29.2.13　改築 S造平屋建て　920㎡
27		校舎	Ｈ１１	ＲＣ	2	3,833	—	—	新耐震基準のため補強の必要なし	—
28	大原間小	教室棟	Ｓ５３	ＲＣ	3	3,026	0.53	0.91	H26.11.11　耐震補強	—
29		管理教室棟 （渡廊下含む）	Ｓ５４	ＲＣ	2	2,226	0.57	0.92	H27.10.29　耐震補強	—
30		体育館	Ｓ５４	Ｓ	1	800	0.21	0.74	H21.9.14　耐震補強	—
31	波立小	体育館	Ｓ５０	Ｓ	1	385	0.72	—	耐震性が高く補強の必要なし	—
32		校舎	Ｈ９	ＲＣ	3	2,603	—	—	新耐震基準のため診断の必要なし	—
33	高林小	体育館	Ｓ４７	Ｓ	1	385	0.35	—	H25.1.31　改築 S造平屋建て　939㎡	—
34		校舎	Ｈ１５	ＲＣ	2	2,968	—	—	新耐震基準のため補強の必要なし	—
35	青木小	体育館	Ｓ５０	Ｓ	1	507	0.74	—	耐震性が高く補強の必要なし	—
36		校舎	Ｈ７	ＲＣ	2	2,606	—	—	新耐震基準のため補強の必要なし	—

	学校名	建物名	建築年	構造	階数	面積	Is値 耐震補強前	Is値 耐震補強後	耐震化工事の時期	備考
37	三島小	教室棟	Ｓ５３	ＲＣ	2	1,484	0.43	0.79	H27.11.11　耐震補強	—
38		体育館	Ｓ４６	S	1	743	0.52	—	H27.2.25　改築 S造平屋建て　1,423㎡	—
39		管理棟	Ｈ８	ＲＣ	3	1,230	—	—	新耐震基準のため補強の必要なし	—
40		普通教室棟	Ｈ８	ＲＣ	3	3,714	—	—		
41	槻沢小	管理特別教室棟 （Ａ棟）	Ｓ５３	ＲＣ	2	1,748	2.10	—	耐震性が高く補強の必要なし	—
42		教室棟	Ｓ５３	ＲＣ	1	377	1.52	—		
43		体育館	Ｓ５３	S	2	761	0.60	0.81	H27.10.27　耐震補強	—
44		教室棟 （北側増築分）	Ｓ６１	ＲＣ	2	647	—	—	新耐震基準のため補強の必要なし	—
45		管理特別教室棟 （Ｃ棟）	Ｈ１４	ＲＣ	2	1,562	—	—		
46	東小	教室棟	Ｓ５５	ＲＣ	2	1,950	0.79	—	耐震性が高く補強の必要なし	—
47		管理特別教室棟	Ｓ６３	ＲＣ	3	4,026	—	—	新耐震基準のため補強の必要なし	—
48		体育館	Ｈ２	S	2	1,476	—	—		
49	南小	教室棟 （Ｒ階、ＰＨ階含む）	Ｓ５５	ＲＣ	3	1,865	0.53	0.73	H26.11.27　耐震補強	—
50		体育館 （Ｓ６０増築部分含む）	Ｓ４７	S	2	570	0.37	—	H25.2.15　改築 S造平屋建て　1,250㎡	—
51		管理教室棟	Ｈ５	ＲＣ	3	2,516	—	—	新耐震基準のため補強の必要なし	—
52	西小	管理教室棟 (PH階含む)	Ｓ５４	ＲＣ	3	2,751	0.60	0.72	H27.11.25　耐震補強	—
53		教室棟	Ｈ１１	ＲＣ	2	1,910	—	—	新耐震基準のため補強の必要なし	—
54		体育館	Ｈ１０	S	2	1,292	—	—		
55	大山小	管理教室棟	Ｓ５１	ＲＣ	3	3,048	0.49	0.71	H27.3.12　耐震補強	—
56		教室棟	Ｓ５６	ＲＣ	3	565	0.47	0.96	H25.9.19　耐震補強	—
57		体育館	Ｓ５２	S	2	791	0.34	0.91	H24.9.14　耐震補強	—
58		特別教室棟	Ｈ１２	ＲＣ	3	1,519	—	—	新耐震基準のため補強の必要なし	—
59		教室棟（北側増築分）	Ｈ２７	ＲＣ	2	541	—	—	新耐震基準のため補強の必要なし	—
60	黒磯中	体育館	Ｓ４０	S	1	929	0.75	—	耐震性が高く補強の必要なし	H31.3.29　改築 S造平屋建て　1,477㎡
61		管理棟	Ｈ１	ＲＣ	3	3,598	—	—	新耐震基準のため補強の必要なし	—
62		教室棟	Ｈ３	ＲＣ	3	1,652	—	—		
63		金工木工室	Ｈ３	ＲＣ	1	237	—	—		
64	黒磯北中	教室棟	Ｓ６０	ＲＣ	3	2,154	—	—	新耐震基準のため補強の必要なし	—
65		管理特別棟	Ｓ６１	ＲＣ	3	3,142	—	—		
66		金工木工室	Ｓ６１	ＲＣ	1	299	—	—		
67		体育館	Ｓ６１	S	2	1,551	—	—		
68	厚崎中	教室棟	Ｓ５４	ＲＣ	3	1,928	0.62	0.74	H27.11.12　耐震補強	—
69		管理特別教室棟	Ｓ５５	ＲＣ	3	2,379	0.59	0.76	H26.11.13　耐震補強	—
70		特別教室棟	Ｓ５５	S	1	330	1.32	—	耐震性が高く補強の必要なし	—
71		体育館	Ｓ５５	S	1	901	0.25	0.75	H21.9.14　耐震補強	—
72		教室棟 （西側増築部分）	Ｈ４	ＲＣ	2	434	—	—	新耐震基準のため補強の必要なし	—

	学校名	建物名	建築年	構造	階数	面積	Is値 耐震補強前	Is値 耐震補強後	耐震化工事の時期	備考
73	日新中	教室棟１	Ｓ５１	ＲＣ	2	1,396	0.65	0.74	H27.11.25　耐震補強	—
74		管理棟	Ｓ５１	ＲＣ	2	1,791	0.59	1.04	H26.11.13　耐震補強	—
75		昇降口棟	Ｓ５１	ＲＣ	2	280	0.64	0.91	H27.11.25　耐震補強	—
76		教室棟２	Ｓ５２	Ｓ	1	586	0.62	1.02	H27.11.25　耐震補強	—
77		体育館	Ｓ５２	Ｓ	1	896	0.39	0.97	H25.2.15　耐震補強	—
78		教室棟 （北側増築部分）	Ｓ５９	ＲＣ	3	634	—	—	新耐震基準のため補強の必要なし	—
79		特別教室棟	Ｈ４	ＲＣ	2	431	—	—		
80	東那須野中	体育館	Ｓ４１	Ｓ	1	713	0.29	—	H22.2.10　改築 S造平屋建て　1,253㎡	—
81		特別教室棟	Ｓ６３	ＲＣ	2	1,484	—	—	新耐震基準のため補強の必要なし	—
82		管理教室棟	Ｈ１	ＲＣ	2	3,521	—	—		
83	高林中	特別教室棟	Ｈ２	ＲＣ	1	1,167	—	—	新耐震基準のため補強の必要なし	—
84		教室棟	Ｈ２	ＲＣ	1	1,001	—	—		
85		管理教室棟	Ｈ２	ＲＣ	1	1,190	—	—		
86		体育館	Ｈ６	Ｓ	2	1,825	—	—		
87	三島中	管理教室棟	Ｓ４６	Ｓ	2	1,510	0.18	—	H23.2.7　改築 RC造３階建　3,002㎡	—
88		体育館 （１層　ＲＣ造 ２層　Ｓ造）	Ｓ３９	ＲＣ	1	918	0.24	—	H22.2.10　改築 S造平屋建て　1,498㎡	—
				Ｓ	1		0.29	—		
89		武道場	Ｓ４１	Ｓ	1	393	0.43	0.99	H26.2.14　耐震補強	—
90		教室棟１	Ｓ５７	ＲＣ	3	2,057	—	—	新耐震基準のため補強の必要なし	—
91		教室棟２	Ｓ６２	ＲＣ	3	2,172	—	—		
92		金工木工室	Ｓ６２	Ｓ	1	223	—	—		
93		保健室棟	Ｈ２３	ＲＣ	1	480	—	—		
94	西那須野中	管理教室棟	Ｓ４６	Ｓ	2	1,982	0.53	—	H27.2.9改築 RC造２階建て　2,260㎡	—
95		教室棟１ （南側）	Ｓ５６	ＲＣ	2	613	0.23	0.80	H21.9.14　耐震補強	—
96		体育館 （１層　ＲＣ造 ２層　Ｓ造）	Ｓ４３	ＲＣ	1	1,389	0.77	—	H22.12.16　改築 S造平屋建て　1,498㎡	—
				Ｓ	1		0.21	—		
97		教室棟１	Ｓ５９	ＲＣ	3	1,397	—	—	新耐震基準のため補強の必要なし	—
98		教室棟２	Ｈ３	ＲＣ	3	3,026	—	—		
99		特別教室棟	Ｈ３	ＲＣ	1	488	—	—		
100		武道場	Ｓ６０	Ｓ	1	561	—	—		
101	箒根学園	体育館	Ｓ４９	Ｓ	1	699	0.19	0.92	H21.9.14　耐震補強	—
102		教室棟	Ｈ４	ＲＣ	2	1,989	—	—	新耐震基準のため補強の必要なし	管理教室棟　R4.3.31　改修 管理教室棟→教室棟
103		管理教室棟	Ｒ４	ＲＣ	2	1,922	—	—	新耐震基準のため補強の必要なし	—
104	塩原小中	管理教室棟 （ＰＨ階含む）	Ｓ４８	ＲＣ	3	1,615	0.34	—	H26.2.7　改築 RC造３階建て　3,249㎡	—
105		体育館	Ｓ５５	Ｓ	1	1,261	0.71	—	耐震性が高く補強の必要なし	—
106		特別教室棟	Ｓ５８	ＲＣ	2	620	—	—	新耐震基準のため補強の必要なし	—
107		技術室	Ｈ１３	Ｓ	1	225	—	—		