

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和2年10月16日 事後評価実施
令和2年10月29日 教育委員会定例会開催

(2) 評価の方法

令和2年10月に本教育総務課において、施設整備計画の目標ごとに事業の成果を分析し、事後評価を実施する。また、令和2年10月29日開催の教育委員会定例会にて事業の成果を報告し、客観的に評価を行う。なお、事後評価については、市のホームページにて公表を行う。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおり実施できた。
黒磯中学校屋内運動場・武道場の改築事業及び埼玉小学校屋内運動場の不適格改築事業については、児童生徒や学校職員、保護者等から好感触を得ているほか、大規模改造(トイレ)事業及び大規模改造(空調)事業についても、教育環境の改善を図ることができ、高い評価を得ている。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

黒磯中学校屋内運動場について、耐力度調査の結果、構造上危険な建物となっており、建築後50年以上経過しているため、老朽化が著しく、耐震補強工事を実施することが適当ではないため、黒磯中学校武道場を併設した体育館の全面改築を行った。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

共英小、槻沢小、三島中、黒磯小、鍋掛小、大山小、黒磯北中、高林小、東小、東那須野中及び高林中において、快適で衛生的な学習環境のため、和式便所を洋式化し、床は乾式化へ改修した。さらに、黒磯小、豊浦小、鍋掛小、大原間小、三島小、東小、南小、大山小、稲村小、東原小、埼玉小、共英小、波立小、高林小、青木小、槻沢小、西小、大貫小、横林小及び関谷小において、空調設備を設置し、快適な学習環境を整備した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

黒磯中学校武道場について、老朽化が著しいため、改築工事を行った。また、埼玉小学校屋内運動場は、児童数と比較し十分な活動面積が確保されておらず、授業において支障をきたしているため改築工事を行った。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
黒磯小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.3～H29.7	H29.7.12		
豊浦小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.7～H29.9	H29.9.21		
共英小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.7～H29.9	H29.9.28		
鍋掛小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.7～H29.9	H29.9.21		
大原間小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.7～H29.9	H29.9.20		
三島小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.7～H29.9	H29.9.15		
槻沢小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.7～H29.10	H29.9.27		
東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.3～H29.7	H29.7.13		
南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.3～H29.7	H29.7.12		
大山小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.3～H29.7	H29.7.5		
三島中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.7～H29.10	H29.10.13		
黒磯中学校	(2)	01	危険改築	屋	S	H30.6～H31.3	H31.3.29	H30.6.29とりこわし完了	
黒磯中学校	(5)	33	中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	屋	S	H30.6～H31.3	H31.3.29		
黒磯小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H30.7～H30.11	H30.11.14		
鍋掛小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H30.6～H30.10	H30.10.16		
大山小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H30.6～H30.9	H30.10.1		
黒磯北中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H30.7～H30.10	H30.10.25		
稲村小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.7～H30.9	H30.10.11		
東原小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.6～H30.9	H30.10.3		
埼玉小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.6～H30.9	H30.10.3		
共英小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.7～H30.10	H30.10.12		
波立小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.6～H30.9	H30.10.3		
高林小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.7～H30.9	H30.10.11		
青木小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.6～H30.9	H30.10.3		
槻沢小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.7～H30.9	H30.10.11		
西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.7～H30.9	H30.10.12		
大貫小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.7～H30.10	H30.10.12		
横林小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.7～H30.10	H30.10.12		
関谷小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.7～H30.10	H30.10.12		
埼玉小学校	(5)	03	不適格改築	屋	S	H31.3～R2.3	R2.3.30	R元.6.24とりこわし完了	
高林小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.7～R1.9	R1.9.26		
東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.7～R1.10	R1.11.7		
東那須野中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.6～R1.9	R1.9.26		
高林中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.7～R1.9	R1.9.26		