


令和3(2021)年1月


- 被覆棟 法面漏水検知測定電極施工状況




- 被覆棟 小段コンクリート打設状況（シート固定工）



• 被覆棟 内部工事状況





• 被覆棟 周回道路工事状況



• 被覆棟 植生マット（法面緑化）施工状況



• 被覆棟 擬木階段施工状況



令和3(2021)年2月・3月

- 被覆棟 擁壁側面、法面及び底面の浸出水集排水管(φ200)敷設状況



- 被覆棟 外気を取り込む配管（φ400）設置状況※上部に送風機があります。



- 被覆棟 内部工事状況
※検査車両通行のため底面浸出水集排水管が一部接続されていません。



• 被覆棟 場内道路配筋状況



• 被覆棟 内部状況



・プラント棟 駐車場アスファルト舗装工事状況



・被覆棟 周回道路アスファルト舗装状況

