

令和3(2021)年度通学路交通安全プログラム対策箇所一覧表 ②

令和3年12月1日現在

【令和3(2021)年度通学路交通安全プログラム対策箇所一覧表②について】

- 一覧表に掲載された危険箇所については、令和4年度の危険箇所調査(令和4年5月予定)までに、「対応方針」欄に基づき対策を実施します。
- 「番号」欄が黄色のものは、令和3(2021)年度に新たに危険箇所として取り上げた箇所となります。

【黒磯小学校区】

番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
1	黒磯小学校	市	豊町縦1号線	黒磯小学校西門前から大黒通りまでの道・豊町2-1	児童の歩行が多くある場所だが、道路が狭く歩道がない。また、西門から道路への見通しが悪い。	カーブミラーの設置	那須塩原市	令和3年度

【稲村小学校区】

番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
2	稲村小学校	他	法定外道路(赤道)	若草町117-699付近	丁字路が危険、路側帯がない。	外側線の設置	那須塩原市	平成27年度
3	稲村小学校	他	法定外道路(赤道)	市営稲村団地～セブンイレブン稲村店・埼玉8	赤道だが板室街道への抜け道として通行量が多い。	外側線の引き直し	那須塩原市	平成29年度
4	稲村小学校	市	K515号線松浦町稲村線	稲村西町(春日町稲村線と稲村埼玉線の間)・埼玉6-41	住宅が増え、通学する児童が増えている。	外側線の設置	那須塩原市	平成29年度
5	稲村小学校	市	K483号線阿波町稲村団地線	旧稲村公民館前・埼玉8	一般道路(制限速度60km)のため飛ばす車が多く、速度制限が必要。いなむらふれあい公園からゆめがくどうに横断する児童が横断歩道にいても止まってくれない。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度

【東原小学校区】

番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
6	東原小学校	市	若松団地1号線	若松五差路(若松交番付近)	歩道がない。	外側線の設置	那須塩原市	平成26年度
7	東原小学校	市	K2123号線(東原小学校南門横断歩道前の細道)	東原小南門横断歩道～東原小側入口の一軒分私道・美原町4-143	道幅が狭い。白線がない。	外側線の引き直し	那須塩原市	平成29年度
8	東原小学校	市	K209号線分水通り	東原131付近	住宅地から分水通りに入る所の見通しが悪い。	停止指導線の設置	那須塩原市	平成29年度
9	東原小学校	市	K209号線分水通り	東原213付近	児童が横断するが横断歩道がない。	外側線引き直し(既存の横断歩道まで安全に誘導する)	那須塩原市	平成30年度
10	東原小学校	市	東原一分水線(分水通り)、東原横線	県営東原住宅前・美原町4-84	スピードを出す車が多い。東原横道から出てくる車は左右確認しにくい。当該箇所時々事故が起きている。	横断歩道の引き直し	那須塩原警察	令和3年度

【埼玉小学校区】

番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
11	埼玉小学校	他	農道	なすの斎場の西側・上厚崎751-13	抜け道として車が利用。すれ違うには極めて困難なくらい狭い。	通学路注意看板の設置	那須塩原市	令和3年度

【共英小学校区】

番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
12	共英小学校	市	K222号線黒磯唐杉線	市川自動車前カーブ・豊浦南町83-9	見通しが悪いにも関わらず、スピードを出して通行する車が多い。横断旗は設置済。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和2年度
13	共英小学校	市	共壘社西踏切線	共壘社1丁目8 田島宅の角・共壘社1丁目8	交通量も多く信号機がないため危険。住宅の塀により死角になる。	外側線の設置	那須塩原市	令和3年度
14	共英小学校	市	豊浦佐野線	佐野屋交差点をミツヤ送風機方面に向かう道・共壘社264-265	塀で死角になりミラーもないため車が曲がってくるのが分からない。道幅も狭く危険。	カーブミラーの設置	那須塩原市	令和3年度
15	共英小学校	市	下厚崎豊浦2号線	石川オート側からセブンイレブン側への横断歩道・下厚崎224-3	石川オート側からセブンイレブン側への横断歩道の白線が薄くなっていて分かりづらい。	横断歩道の引き直し	那須塩原警察	令和3年度
16	共英小学校	市	K433共壘社西踏切線	共壘社西踏切から県道303号線にぶつかる丁字路・下厚崎264-5	横断歩道の白線が薄れ、分かりづらい。	横断歩道の引き直し	那須塩原警察	令和3年度
17	共英小学校	市	K433共壘社西踏切線	共壘社西踏切から国道4号線へ至る農道・豊浦12-209	歩道がなく路側帯も狭い。道幅が狭いため車がすれ違う際、路側帯にはみ出してくる。交通量も多くスピードも出がちである。	外側線の設置	那須塩原市	令和3年度
18	共英小学校	市	上厚崎横2号線	下厚崎452-17（そよ風付近クランク）	見通しが悪く、カーブミラーがあるがミラーが曇ってしまっている日は見えないため非常に危険である。	カーブミラーの清掃	那須塩原市	令和3年度

【鍋掛小学校区】

番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
19	鍋掛小学校	他	鍋掛小の脇から鍋掛七区方面への道路	鍋掛1085-251付近	見通しが悪くローソン側から来る車が見えず横断歩道を渡るときに危険(右側からの車も見えにくい)。	横断歩道の引き直し	那須塩原警察	平成26年度
20	鍋掛小学校	県	(主) 大田原芦野線(奥州街道)	昭明橋手前のカーブ・鍋掛295	横断時に歩行者、車どちらからも確認しにくい。	横断歩道の引き直し	那須塩原警察	令和3年度

【大原間小学校区】

番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
21	大原間小学校	市	K469号線東那須野高林線	旧高林街道	東那須野中学校から出る際に左右の確認がしづらく危険	樹木の伐採依頼	学校	平成29年度

【波立小学校区】

番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
22	波立小学校	市	K286号線波立芝中線	北和田803付近	ガードレールの内側は草が生い茂り歩けないので道路側を歩いている。	樹木の伐採依頼	那須塩原市	平成30年度
23	波立小学校	市	K277号線波立島方線	北和田	急カーブだがスピードを落とさずに曲がる車がいる。林があり先が見えにく危険。	樹木の伐採依頼	那須塩原市	令和元年度

【高林小学校区】

番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
24	高林小学校	県	矢板那須線(横断道路)	箭坪324付近のカーブ	カーブが長く、前方が見えない。道路がでこぼこしていてハンドルが取られる。	樹木の伐採依頼	栃木県	令和3年度

【青木小学校区】

番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
25	青木小学校	他	市所管道路	青木一区、星商店を中に入っていた道・青木20	スピードが出やすい。大型車の出入りがある。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度

【三島小学校区】

番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
26	三島小学校	市	西栄町・睦801号線	南郷屋5丁目付近	昨年事故が起きている。交通量が多く、横断に危険が伴う。	外側線の引き直し 横断歩道の引き直し	那須塩原市 那須塩原警察	令和3年度
27	三島小学校	市	西小前通り線	Yショップ付近・東三島6丁目	横断歩道がないので、児童が道路を横断する際に不安。	外側線の引き直し	那須塩原市	令和3年度
28	三島小学校	市	三島・東三島504号線	南北方向道路・東三島2丁目	朝の通勤時、抜け道になっていて交通量が多いが、歩道もなく狭い。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度

【槻沢小学校区】

番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
29	槻沢小学校	市	高柳・関根線	グリーンライン・槻沢82-8	道幅が狭いが交通量が多い。歩道に雑草が生えており狭くなっている。縁石がないので危ない。グリーンベルト及び車道の速度制限路面表示が色あせている。	速度制限の路面標示の引き直し	那須塩原警察	令和3年度
30	槻沢小学校	市	石林通り線	アジア学院前から信号までの道・槻沢442-1	道路が狭く、歩道もない。朝の車多い。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度
31	槻沢小学校	市	井口・東遅沢442号線	槻沢小学区体育館わき細道・井口32-8	道路が狭く歩道がないため、登校時に危険がある。また、通勤の時間と重なるため、スピードを出して進む車が多い。	外側線の設置	那須塩原市	令和3年度
32	槻沢小学校	市	高柳428号線	高柳公民館から運動公園横の道路(疏水側)・高柳10	交通量が多く、登校時間にトラックが通過するが歩道が無い。「通学路注意」の表示が一箇所しかない。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度
33	槻沢小学校	市	槻沢通り線	石井電気工事～金子メディックスまでの歩道	歩道に雑草が生い茂っている。自転車とすれ違う際に避けきれない。	樹木の伐採依頼	那須塩原市	令和3年度
34	槻沢小学校	市	槻沢通り線	線路沿いの歩道	草木などが生い茂り、子どもたちだけで歩かせるのは危険。	樹木の伐採依頼	那須塩原市	令和3年度
35	槻沢小学校	市	井口592号線	椿神社前道路・井口714	道路すぐ横に用水路があり、水量が多い季節は危険。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度
36	槻沢小学校	市	井口556号線、睦・西遅沢線	ウッドマン交差点・井口986-2	工業団地への抜け道になっており、スピードを出して通行する事が多く危険。カーブミラーはあるが、雨の日は見にくい。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度
37	槻沢小学校	市	井口915号線	生駒神社前道路・井口1888	道路すぐ横に用水路があり、水量が多い季節は危険。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度
38	槻沢小学校	県	折戸西那須野線	水戸工業前横断歩道・井口580-1	通勤時、スピードを出す車が多く危険。横断歩道はあるが、中々渡れない。	路面標示の引き直し	栃木県	令和3年度
39	槻沢小学校	市	睦・西遅沢線	下井口公民館から学校へ向かう途中のT字路・井口310-3	速度を落とさず、進入していく車があり危険。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度
40	槻沢小学校	市	井口913号線	下井口公民館前・井口376	通勤時、抜け道に使う車が多く、道幅も狭いので危険。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度
41	槻沢小学校	市	井口916号線	接骨木街道の横断歩道から学校側の道路・井口491-12	細い路地は車が近道として使っている。すれ違い難しく子ども達が田んぼの土手によっている。雨の日などは低学年の子には危険な道。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度

【東小学校区】

番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
42	東小学校	市	N209五軒町西大和209号線、N218西大和西原町218号線	西那須野幼稚園前十字路・西大和7-15	見通しが悪い。交通量も多い。	区画線設置及びカーブミラーの角度調整	那須塩原市	令和2年度

【南小学校区】

番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
43	南小学校	市	N307号線	一区町ラーメンねぎっこ～史跡親王台・一区町130-6	朝の交通量が多く、交差点付近が特に狭い。水路と道路の間にスペースがあるが、傾斜していて通行できない。	樹木の伐採依頼	那須塩原市	平成29年度
44	南小学校	市	N236号線(二区町236号線)	久留生倉庫北側・二区町341-55	トラックや教習車の通行が多く、道も狭い。	巻き看板の設置	那須塩原市	平成30年度
45	南小学校	市	一区町302号線	二区町、南保育園南側道路・一区町287	道幅が狭くスピードを出す車が多い。見通しの悪い交差点。	停止指導線の引き直し	那須塩原市	令和3年度
46	南小学校	市	一区町・二区町346号線	黒麦周辺十字路・二区町322	道幅が狭く、歩道がない。また疎水があり危険である。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度
47	南小学校	市	西堀線	中新開、西堀方面・一区町254-3	道幅が狭く、登校の児童と車のすれ違う時に危険である。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度

【西小学校区】

番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
48	西小学校	市	市道NⅠ-1号線(たて道)、市道NⅡ-28線	そすいの郷南・三区町615-13	通行量が多いが、横断歩道しかない。	横断歩道の引き直し	那須塩原警察	平成29年度
49	西小学校	県	西那須野那須線	県道55号線N586(北赤田自治公民館付近)・北赤田316	片側2車線から1車線になるところで、車の速度も速い。押しボタンがないのでなかなか渡ることができない。	路面標示の設置	栃木県	令和3年度
50	西小学校	市	西堀線	N幹Ⅰ-6(大貫方面行)・四区町741-1	工業団地への通勤車、大型車両の往来が多い。(スピード超過多い)	横断歩道の引き直し 巻き看板の設置	那須塩原警察 那須塩原市	令和3年度
51	西小学校	市	西小前通り線	N幹Ⅱ-10(疏水沿い)・三区町659-84	道幅が狭いが、大きなトラックが通る。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度

【大山小学校区】

番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
52	大山小学校	市	市道N1-19号線、市道N867号線	とも美容室前横断歩道・下永田2丁目1030	分譲地から登校する児童がいる。通行量が多く横断が困難。	横断歩道、停止線の引き直し	那須塩原警察	平成29年度
53	大山小学校	市	N343下永田343号線、N1-7大山通り線、国道400号	メイトランドリー西那須野店後ろ・緑2丁目	登校時の通行量が多い。コインランドリーの駐車場を通過すると近道だが、建物の陰から来る車は見えない。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和2年度

【関谷小学校区】

番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
54	関谷小学校	市	市道S197号線、市道S162号線	ひまわり保育園裏・関谷1173-1	保育園の送迎で登校時間帯混雑して横断できない。	路面標示(止まれ)の引き直し	那須塩原警察	平成29年度
55	関谷小学校	県	(主)矢板那須線、市道S264号線、市道S254号線	ハロープラザ入口・関谷32	スピードを出して通行する車が多いため横断できない。	路面標示の設置	栃木県	平成29年度

【大貫小学校区】

番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
56	大貫小学校	市	上大貫西那須野線	上大貫91-2~2095-3付近	朝夕の交通量が多い、歩道のない道を登下校している。	外側線(破線)の引き直し	那須塩原市	令和3年度

【塩原小中学校区】

番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
57	塩原小中学校	県	若葉通り線	中塩原 ファミリーマート~八幡橋	崖の上から木の枝等が落ちてくることがある。フェンス等もなく倒木の可能性もある。	樹木の伐採依頼	栃木県	令和3年度