

令和6年度 通学路安全プログラム対策箇所一覧表②【令和5年度までに対策済となったもの】 R7年3月

番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
R5-4	黒磯小学校	市	豊町縦1号線	黒磯小学校西門前から大黒通りまでの道・豊町2-1	児童の歩行が多くある場所だが、道路が狭く歩道がない。また、西門から道路への見通しが悪い。	カーブミラーの設置	那須塩原市	令和3年度
R4-3	黒磯小学校	市	K39号線百村通り橋本町線	福島整形外科から室井モータースまで・弥生町1-10	時間帯車両進入禁止規制がかかっているが、立て看板が撤去されてしまったため、許可車両以外の車が進入してくる。	登校時間帯進入禁止の看板設置	学校	平成29年度
R3①-2	黒磯小学校	市	波立豊浦線	黒磯中前・豊町5-3	黒磯中正門左右の大谷石の塀で歩道が狭くなってしまい通行に支障がある。	学校敷地内の歩道化	那須塩原市	平成29年度
R3①-6	黒磯小学校	市	K11号線原街道線	黒磯幸町3-7付近	道路が狭く歩道がない。	グリーンベルトの設置	那須塩原市	平成29年度
R5-10	稲村小学校	他	法定外道路(赤道)	市営稲村団地～セブンイレブン稲村店・埼玉8	赤道だが板室街道への抜け道として通行量が多い。	外側線の引き直し	那須塩原市	平成29年度
R5-11	稲村小学校	市	K515号線松浦町稲村線	稲村西町(春日町稲村線と稲村埼玉線の間)・埼玉6-41	住宅が増え、通学する児童が増えている。	外側線の設置	那須塩原市	平成29年度
R4-10	稲村小学校	他	法定外道路(赤道)	若草町117-699付近	丁字路が危険、路側帯がない。	外側線の設置	那須塩原市	平成27年度
R3②-5	稲村小学校	市	K483号線阿波町稲村団地線	旧稲村公民館前・埼玉8	一般道路(制限速度60km)のため飛ばす車が多く、速度制限が必要。いなむらふれあい公園からゆめがくどうに横断する児童が横断歩道にいても止まってくれない。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度
R5-17	東原小学校	市	K209号線分水通り	東原213付近	児童が横断するが横断歩道がない。	外側線引き直し(既存の横断歩道まで安全に誘導する)⇒交通安全指導へ変更	那須塩原市	平成30年度
R5-18	東原小学校	市	東原一分水線(分水通り)、東原横線	県営東原住宅前・美原町4-84	スピードを出す車が多い。東原横道から出てくる車は左右確認ににくい。当該箇所ですぐ事故が起きている。	横断歩道の引き直し	那須塩原警察	令和3年度
R3①-12	東原小学校	市	東原一分水線(分水通り)	高速道路陸橋・東原3-585	道幅が狭く歩道がない。	グリーンベルトの設置	那須塩原市	平成26年度
R4-17	東原小学校	市	黒磯西岩崎線(鳥野目街道)	東原小交差点向かい・東原4	歩道が一部ない。	歩道の設置	那須塩原市	令和3年度
R4-19	東原小学校	市	K2123号線(東原小学校南門横断歩道前の細道)	東原小南門横断歩道～東原小側入口の一軒分私道・美原町4-143	道幅が狭い。白線がない。	外側線の引き直し	那須塩原市	平成29年度
R4-20	東原小学校	市	K209号線分水通り	東原131付近	住宅地から分水通りに出る所の見通しが悪い。	停止指導線の設置	那須塩原市	平成29年度
R3②-6	東原小学校	市	若松団地1号線	若松五差路(若松交番付近)	歩道がない。	外側線の設置	那須塩原市	平成26年度
R3①-22	埼玉小学校	市	市道上厚崎馬蹄形線	黒磯文化会館交差点～上厚崎444-53	道路幅が狭いうえに抜け道になっていて交通量が多い。	グリーンベルトの設置	那須塩原市	平成30年度
R3①-36	豊浦小学校	市	市道K215号線、市道K93号線、市道K70号線	ヤクルト～ことぶき食堂・豊浦16-38	路側帯はあるが、歩道がなく危険。	グリーンベルトの設置	那須塩原市	平成29年度
R3①-38	豊浦小学校	県	(主)黒磯黒羽線	ファミリーマート前交差点・豊浦16-99	信号待ちスペースが狭い。この箇所が危険なため、鍋掛方面へ南下した横断歩道がない丁字路を横断する児童がいる。	交差点形状の見直し	栃木県	平成29年度
R3①-40	豊浦小学校	市	黒磯大田原2号線	大田原街道と鍋掛街道(県道34号線)の交わる十字路・鍋掛1089-51	歩道は確保されているが、道幅がとても狭く児童と車が接触する危険性がある。	ポストコーンの設置	栃木県	令和3年度
R5-52	共英小学校	市	波立豊浦線	(有)日米信販から業務スーパー前手押し信号まで・清住町90-21	交通量が多い上に歩道がなく危険、高校生の自転車の通行も多い。	グリーンベルトの設置	那須塩原市	令和3年度
R5-53	共英小学校	市	豊浦佐野線	ケアセンターそよ風前のコインランドリー付近の横断歩道・豊浦南町83-120	カーブで車が見づらい上にスピードも速い。片側の歩道に段差がある。	段差の解消 通学児童への交通安全指導	那須塩原市 学校	令和3年度

番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
R4-58	共英小学校	市	豊浦佐野線	佐野屋交差点をミツヤ送風機方面に向かう道・共壱社264-265	塀で死角になりミラーもないため車が曲がってくるのが分からない。道幅も狭く危険。	カーブミラーの設置	那須塩原市	令和3年度
R3①-47	共英小学校	県	県道黒磯高久線	共英小入口前歩道橋・共壱社一丁目6-21	コンクリートが剥がれているところがありつまづくこともあり危険。	剥がれているところをアスファルト補修	栃木県	令和2年度
R3②-12	共英小学校	市	K222号線黒磯唐杉線	市川自動車前カーブ・豊浦南町83-9	見通しが悪いにも関わらず、スピードを出して通行する車が多い。横断旗は設置済。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和2年度
R3②-13	共英小学校	市	共壱社西踏切線	共壱社1丁目8 田島宅の角・共壱社1丁目8	交通量も多く信号機がないため危険。住宅の塀により死角になる。	外側線の設置	那須塩原市	令和3年度
R3②-16	共英小学校	市	K433共壱社西踏切線	共壱社西踏切から県道303号線にぶつかる丁字路・下厚崎264-5	横断歩道の白線が薄れ、分かりづらい。	横断歩道の引き直し	那須塩原警察	令和3年度
R3②-17	共英小学校	市	K433共壱社西踏切線	共壱社西踏切から国道4号線へ至る農道・豊浦12-209	歩道がなく路側帯も狭い。道幅が狭いため車がすれ違う際、路側帯にはみ出してくる。交通量も多くスピードも出がちである。	外側線の設置	那須塩原市	令和3年度
R3②-18	共英小学校	市	上厚崎横2号線	下厚崎452-17(そよ風付近クラック)	見通しが悪く、カーブミラーがあるがミラーが曇ってしまっている日は見えないため非常に危険である。	カーブミラーの清掃	那須塩原市	令和3年度
R5-62	鍋掛小学校	他	鍋掛小の脇から鍋掛七区方面への道路	鍋掛1085-251付近	見通しが悪くローソン側から来る車が見えず横断歩道を渡るときに危険(右側からの車も見えにくい)。	横断歩道の引き直し	那須塩原警察	平成26年度
R3①-58	鍋掛小学校	県	(主)黒磯黒羽線(鍋掛街道)	鍋掛1475-144付近	アパートに住む児童が学校寄りの横断歩道を使用するが、横断後歩道がなく歩行スペースも狭く危険(反対側には歩道がある)。	未舗装箇所の舗装	栃木県	令和2年度
R3②-20	鍋掛小学校	県	(主)大田原芦野線(奥州街道)	昭明橋手前のカーブ・鍋掛295	横断時に歩行者、車どちらからも確認しにくい。	横断歩道の引き直し	那須塩原警察署	令和3年度
R3①-65	大原間小学校	国	国道4号	大原間南交差点付近・大原間261	交通量が多く、危険なため、毎朝指導員により誘導中。	横断歩道橋の設置	国	平成28年度
R5-78	波立小学校	市	K285号波立芝中線	北和田803付近	ガードレールの内側は草が生い茂り歩けないので道路側を歩いている。	樹木の伐採依頼	那須塩原市	平成30年度
R5-79	波立小学校	市	K277号波立島方線	北和田	急カーブだがスピードを落とさずに曲がる車がいる。林があり先が見えにくい危険。	樹木の伐採依頼	那須塩原市	令和元年度
R4-89	青木小学校	市	青木三区鹿野崎線	青木神社前・青木704	車の通りはあるが歩道がほとんどない。	グリーンベルトの設置	那須塩原市	平成26年度
R3②-25	青木小学校	他	市所管道路	青木一区、星商店を中に入っていた道・青木20	スピードが出やすい。大型車の出入りがある。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度
R5-93	三島小学校	市	N108号線三島小前湯の香ラインの西に並行する道路	三島齒科クリニックから旧みすやまで・三島2丁目121-10	道幅が狭く、登下校時の通行に危険。交差点からも車が多く横断する。登校時間帯には通行規制がかかっているが、下校の時間帯は通行規制がない。	外側線、グリーベルトの設置	那須塩原市	平成29年度

番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
R4-101	三島小学校	市	N513号線三島小北門から山木屋に向かう道路、N504号線	三島小北門前丁字路・三島1丁目21	横断歩道や歩道がなく、見通しも悪い。特に登校時の交通量が多く横断や北門の出入りに危険を伴う。	路面標示(横断注意等)、グリーンベルトの設置	那須塩原市	平成29年度
R4-106	三島小学校	市	西小前通り線	Yショップ付近・東三島6丁目	横断歩道がないので、児童が道路を横断する際に不安。	外側線の引き直し	那須塩原市	令和3年度
R3②-26	三島小学校	市	西栄町・睦801号線	南郷屋5丁目付近	昨年事故が起きている。交通量が多く、横断に危険が伴う。	外側線の引き直し 横断歩道の引き直し	那須塩原市 那須塩原警察署	令和3年度
R3②-28	三島小学校	市	三島・東三島504号線	南北方向道路・東三島2丁目	朝の通勤時、抜け道になっていて交通量が多いが、歩道もなく狭い。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度
R5-109	槻沢小学校	市	井口557号線	上井口内住宅地・井口579-3	工業団地への抜け道として通る車が多い。止まれの標識1カ所しかないため危険。	路面標示(止まれ)の設置	那須塩原警察	令和3年度
R5-114	槻沢小学校	市	高柳428号線	高柳公民館から運動公園横の道路(疏水側)・高柳10	交通量が多く、登校時間にトラックが通過するが歩道が無い。「通学路注意」の表示が一箇所しかない。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度
R5-116	槻沢小学校	市	槻沢通り線	槻沢344-3 サンハウス前	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の引き直し	那須塩原警察	令和4年度
R4-113	槻沢小学校	国	国道4号線	槻沢セブンイレブン前・西遅沢7	黒磯方面へ右折する車の流れが滞るため、学校前まで渋滞が延びてきてしまう。	矢印式信号の設置	那須塩原警察	令和3年度
R4-123	槻沢小学校	市	高柳・関根線	グリーンライン・槻沢82-8	道幅が狭いが交通量が多い。歩道に雑草が生えており狭くなっている。縁石がないので危ない。グリーンベルト及び車道の速度制限路面表示が色あせている。	速度制限の路面標示の引き直し	那須塩原警察	令和3年度
R4-124	槻沢小学校	市	井口・東遅沢442号線	槻沢小学区体育館わき細道・井口32-8	道路が狭く歩道がないため、登校時に危険がある。また、通勤の時間と重なるため、スピードを出して進む車が多い。	外側線の設置	那須塩原市	令和3年度
R4-127	槻沢小学校	市	槻沢通り線	狩野公民館グラウンド付近 新幹線下の踏切前横断歩道	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の引き直し	那須塩原市	令和4年度
R3②-30	槻沢小学校	市	石林通り線	アジア学院前から信号までの道・槻沢442-1	道路が狭く、歩道もない。朝の車多い。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度
R3②-32	槻沢小学校	市	高柳428号線	高柳公民館から運動公園横の道路(疏水側)・高柳10	交通量が多く、登校時間にトラックが通過するが歩道が無い。「通学路注意」の表示が一箇所しかない。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度
R3②-33	槻沢小学校	市	槻沢通り線	石井電気工事～金子メディックスまでの歩道	歩道に雑草が生い茂っている。自転車とすれ違う際に避けきれない。	樹木の伐採依頼	那須塩原市	令和3年度
R3②-34	槻沢小学校	市	槻沢通り線	線路沿いの歩道	草木などが生い茂り、子どもたちだけで歩かせるのは危険。	樹木の伐採依頼	那須塩原市	令和3年度
R3②-35	槻沢小学校	市	井口592号線	椿神社前道路・井口714	道路すぐ横に用水路があり、水量が多い季節は危険。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度
R3②-36	槻沢小学校	市	井口556号線、睦・西遅沢線	ウッドマン交差点・井口986-2	工業団地への抜け道になっており、スピードを出して通行する事が多く危険。カーブミラーはあるが、雨の日は見にくい。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度
R3②-37	槻沢小学校	市	井口915号線	生駒神社前道路・井口1888	道路すぐ横に用水路があり、水量が多い季節は危険。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度
R3②-38	槻沢小学校	県	折戸西那須野線	水戸工業前横断歩道・井口580-1	通勤時、スピードを出す車が多く危険。横断歩道はあるが、中々渡れない。	路面標示の引き直し	栃木県	令和3年度
R3②-39	槻沢小学校	市	睦・西遅沢線	下井口公民館から学校へ向かう途中のT字路・井口310-3	速度を落とさず、進入していく車があり危険。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度
R3②-41	槻沢小学校	市	井口916号線	接骨木街道の横断歩道から学校側の道路・井口491-12	細い路地は車が近道として使っている。すれ違い難しく子ども達が田んぼの土手によけている。雨の日などは低学年の子には危険な道。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度
R5-128	東小学校	市	西栄町・睦801号線	平和通り、ケイズリンク・西幸町2-2	児童の登校時右側通行で道幅が狭くなるが、植木が広がって歩道から出てしまい危険。	グリーンベルトの設置 通学児童への交通安全指導	那須塩原市 学校	令和3年度

番号	学校名	道路 区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
R5-131	東小学校	市	N209五軒町西大和209号線、 N218西大和西原町218号線	西那須野幼稚園前十字路・西大和7-15	見通しが悪い。交通量も多い。	区画線設置及びカーブミラーの 角度調整	那須塩原市	令和2年度
R5-132	東小学校	市	西原町・北二つ室213号線 西原町216号線	西原町2-6 4号線からラーメン花月とビジネスホテルにし那須の間の道に入り1つ目の 交差点	抜け道として利用されることが多く、交通量が多い。(学校) 疏水通りが行き止まりになってから4号への抜け道として利用する 車が増えた。スピードを出して通行する車が出て、当該交差点は事 故が多い。(西支所)	交差点の表示改良 交通指導取締りの実施	那須塩原市 那須塩原警察	令和4年度
R4-132	東小学校	市	太夫塚228号線	太夫塚公民館～太夫塚6丁目のア パート(サンマリノ)・太夫塚1丁目 232-285	道幅が狭く曲がっている。交通量も多い。	歩道の設置	那須塩原市	平成26年度
R5-139	南小学校	市	西堀線	コメリハード&グリーン西那須野店～ 西堀開墾碑	車の通りが激しく、登下校時に危険。	路側帯のグリーン塗装実施	那須塩原市	令和4年度
R5-140	南小学校	市	二区町248号線	二区町477付近	登校時、通勤車両の通行が多い。スピードを出していて危険。	外側線の引き直し 交通指導取締りの実施	那須塩原市 那須塩原警察	令和4年度
R5-新	南小学校	市	N294・295号線	南小学校、南公民館付近	見通しが悪く、子どもだけで横断する際に危険	区画線引き直し、N287・N295 T字路停止指導線の引き直し又は 一時停止規制	那須塩原市 (道路)	令和5年度
R4-149	南小学校	市	N236号線(二区町236号線)	久留生倉庫北側・二区町341-55	トラックや教習車の通行が多く、道も狭い。	グリーンベルト、外側線の設置	那須塩原市	平成30年度
R4-150	南小学校	市	N1-1号線たて道線、N287二つ室 一区町287号線	南小前交差点・二区町322	たて道に歩道が片側しかないため信号待ち時に児童が密集してしま う。また歩行者信号の青の時間が短い。	信号の周期の変更	那須塩原警察	令和2年度
R3①-128	南小学校	県	(一)西那須野薄葉線	二区町交差点(たて道との交差点付 近)・二区町333	交通量が多く歩道が狭い。	歩道及び右折レーンの設置	栃木県	平成26年度
R3①-134	南小学校	県	国道461号付近の道路	一区町～ラーメンねぎっこ・一区町 130-6	歩道が狭く、朝の交通量が多い。	ガードパイプの設置	栃木県	令和3年度
R3①-135	南小学校	市	西堀線	中新開、西堀方面・一区町254-3	道幅が狭く、登校の児童と車のすれ違う時に危険である。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度
R3②-44	南小学校	市	N236号線(二区町236号線)	久留生倉庫北側・二区町341-55	トラックや教習車の通行が多く、道も狭い。	巻き看板の設置	那須塩原市	平成30年度
R3②-45	南小学校	市	一区町302号線	二区町、南保育園南側道路・一区町 287	道幅が狭くスピードを出す車が多い。見通しの悪い交差点。	停止指導線の引き直し	那須塩原市	令和3年度
R3②-46	南小学校	市	一区町・二区町346号線	黒麦周辺十字路・二区町322	道幅が狭く、歩道がない。また疎水があり危険である。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度
R3②-47	南小学校	市	西堀線	中新開、西堀方面・一区町254-3	道幅が狭く、登校の児童と車のすれ違う時に危険である。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度
R5-144	西小学校	市	N1-6西小前通り線	ヘアサロンアンロジユモン付近・西三 島7-287-7	横断歩道がないため横断に危険が伴う。	横断歩道の設置 たまり場の設置	那須塩原警察 那須塩原市	令和2年度
R5-148	西小学校	市	市道NⅠ-1号線(たて道)、市道NⅡ -28線	そすいの郷南・三区町615-13	通行量が多いが、横断歩道しかない。	横断歩道の引き直し	那須塩原警察	平成29年度
R5-149	西小学校	市	たて道線 三区町・下大貫1号線	三区町657	T字路で車両停止線がなく、歩道まで出てしまう。北(西小方向)に行 く歩行者が見えない。	車両停止線等の設置	那須塩原市	令和4年度

番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
R5-150	西小学校	市	たて道線 三島・三区町線	三区町659	T字路で車両停止線がなく、歩道まで出てしまう。北(西小方向)に行く歩行者が見えない。	車両停止線等の設置	那須塩原市	令和4年度
R3①-139	西小学校	市	N2-11号線加治屋堀線	西公民館交差点～烏ヶ森・四区町661	通行量はあるが、片側は分水のため歩行できない。同じ側を通行することになるため歩道の設置が必要。	グリーンベルト及びポストコーンの設置	那須塩原市	平成29年度
R3②-49	西小学校	県	西那須野那須線	県道55号線N586(北赤田自治公民館付近)・北赤田316	片側2車線から1車線になるところで、車の速度も速い。押しボタンがないのでなかなか渡ることができない。	路面標示の設置	栃木県	令和3年度
R3②-50	西小学校	市	西堀線	N幹Ⅰ-6(大貫方面行)・四区町741-1	工業団地への通勤車、大型車両の往来が多い。(スピード超過多い)	横断歩道の引き直し 巻き看板の設置	那須塩原警察署 那須塩原市	令和3年度
R3②-51	西小学校	市	西小前通り線	N幹Ⅱ-10(疏水沿い)・三区町659-84	道幅が狭いが、大きなトラックが通る。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和3年度
R5-158	大山小学校	市	二区町・緑線	第2ひかり幼稚園から二つ室に続く道路緑1丁目8	歩道がなく、登下校で歩く際に車が近く危険である。	グリーンベルトの設置(分譲地入口までグリーンベルトを設置)	那須塩原市	令和3年度
R4-169	大山小学校	市	石林二つ室線	第二ひかり幼稚園交差点付近と道路・緑1丁目8	交通量が多く歩道がないため横断に危険を伴う。	歩道整備を含む道路改良事業実施中	那須塩原市	令和2年度
R4-173	大山小学校	市	市道下永田265号線	ときわが丘通り線からヘアービートル88までの区間・下永田5丁目1396-1	歩道がないため車両通行時に危険。道路がぼこぼこして歩いて歩きにくい。	舗装修繕、グリーンベルトの設置	那須塩原市	平成26年度
R3②-53	大山小学校	市	N343下永田343号線、N1-7大山通り線、国道400号	メイトランドリー西那須野店後ろ・緑2丁目	登校時の通行量が多い。コインランドリーの駐車場を通過すると近道だが、建物の陰から来る車は見えない。	巻き看板の設置	那須塩原市	令和元年度
R3①-163	関谷小学校	県	県道185号線関谷上石上線	箒根中学校東門の反対側、住宅地から矢板那須線に出る所・関谷1251	カーブになっており、左右の見通しがとても悪い。運転者側からも住宅地から出てくる人が見えにくく、減速しないため危険。	ポール(視線誘導標)の設置	栃木県	令和3年度
R3②-55	関谷小学校	県	(主)矢板那須線、市道S264号線、市道S254号線	ハロープラザ入口・関谷32	スピードを出して通行する車が多いため横断できない。	路面標示の設置	栃木県	平成29年度
R3①-167	大貫小学校	県	(一)関谷上石上線	高速道路高架下・下大貫975-2	照明はあるが、常時点灯しているわけではなく暗い。	点灯時間の調整	栃木県	令和元年度
R3①-169	横林小学校	県	(一)折戸西那須野線	接骨木地区～上横林地区・横林137-5	道路沿いに藁沼用水が並走し転落の危険性がある。田と道路の高低差が大きい場所や那須疏水との交差点もあり、転落の危険性がある。スピードを出す車が多く交通事故が懸念される。	歩道の設置(一部区間は実施中)	栃木県 学校	平成26年度
R3②-57	塩原小中学校	県	若葉通り線	中塩原 ファミリーマート～八幡橋	崖の上から木の枝等が落ちてくることがある。フェンス等もなく倒木の可能性もある。	樹木の伐採依頼	栃木県	令和3年度

※番号は「令和4(2022)年度通学路交通安全プログラム対策箇所一覧表①」、「令和3(2021)年度通学路交通安全プログラム対策箇所一覧表①、②」に対応している

番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
----	-----	------	-----	--------	----------------	------	------	------

令和5年度第根学園設立に伴い、旧小学校区の通学路指定が外れたもの

【旧：大貫小学校区】

番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
R5-170	旧大貫小学校	県	(一)関谷上石上線	上大貫下～上大貫中・上大貫118-2	道路の西側に歩道がない。	通学児童への交通安全指導	学校	平成26年度
R5-171	旧大貫小学校	県	(一)関谷上石上線	上大貫91付近	交通量が多く、特に下校時の横断の際に危険が伴う。	通学児童への交通安全指導	学校	平成26年度
R5-172	旧大貫小学校	県	(一)関谷上石上線	上大貫62、上大貫22付近	歩道は片側のみ。安全な歩道側を通行したいが、横断歩道までが遠いため、途中の横断歩道がないところを児童が横断している。	パトロールの強化 通学児童への交通安全指導	那須塩原警察 学校	令和元年度
R5-173	旧大貫小学校	市	上大貫西那須野線	上大貫91-2付近	横断歩道がないところを児童が横断している。	通学児童への交通安全指導 外側線の引き直し	学校 市	令和3年度
R5-174	旧大貫小学校	市	上大貫西那須野線	上大貫91-2～2095-3付近	朝夕の交通量が多い、歩道のない道を登下校している。	外側線(破線)の引き直し	那須塩原市	令和3年度

【旧：横林小学校区】

番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	要望年度
R5-175	旧横林小学校	県	(一)折戸西那須野線	横林27付近	県道からの車両が減速せずに市道関谷横林線に進入、追突・巻き込みの危険がある。	交通指導取締りの実施 通学児童への交通安全指導	那須塩原警察 学校	平成28年度
R5-176	旧横林小学校	県	(一)折戸西那須野線	上横林方面・上横林260	森が薄暗く危険である。	通学児童への見守り指導	学校	令和3年度