

令和7(2025)年度通学路安全プログラム対策箇所一覧表

【通学路交通安全プログラムについて】

・令和7年度に対策の区分が移行(対応)となった箇所はオレンジ着色しています。

・対策の区分は、以下の順で段階に応じて移行していきます。

- ①検討中…対応方針に沿った対策ができるか調査等を行っている段階
- ②対策予定…対策方針の実現に向け、工事等の計画を立てている段階
- ③対策実施中…工事等に着手している、又は継続して対策が必要なものについて対策を実施している段階
- ④対策済…工事等が終了し、対策が済んだ段階

・対応方針が信号機設置の箇所において、那須塩原警察が信号機の設置を上申しているものについては、対応区分は対策予定としています。(信号機の設置が決定されるかは未定)

・令和6年度までに対策済となった箇所は削除しています。

・令和7年度に対応方針または事業主体が変更となった箇所(予定)は水色着色しています。

・令和7年度に新規に危険箇所となった箇所は黄色着色しています。

1【黒磯小学校区】

通番	番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	対策(予定)	要望年度	備考
1	1	黒磯小学校	市	K470 波立豊浦線	黒磯中前・豊町5-3	黒磯中正門左右の大谷石の塀で歩道が狭くなってしまい通行に支障がある。	学校敷地内の歩道化	那須塩原市	対策実施中	平成29年度	
2	2	黒磯小学校	市	K67 上豊浦縦1号線	豊町11-13	黒磯中北門付近の丁字路。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	平成29年度	
3	3	黒磯小学校	市	K67 上豊浦縦1号線	豊町11	昔間記念病院交差点から黒磯中北門に歩道がなく危険。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	平成29年度	

2【稲村小学校区】

通番	番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	対策(予定)	要望年度	備考
4	1	稲村小学校	県	(一)黒磯田島線(板室街道)	小学校近辺の板室街道沿い	店舗や進入路が多く歩道の幅が狭い。(通学児童約70人)	通学児童への交通安全指導 高校(自転車通学者)への安全運転指導依頼	学校	対策実施中	平成26年度	
5	2	稲村小学校	県	(一)黒磯田島線(板室街道)	セブンイレブン稲村店付近・埼玉6-299	店舗と道路との境界がなく、店舗駐車場のいたるところから自動車が出入りする。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	平成26年度	
6	3	稲村小学校	市	K483 阿波町稲村団地線	稲村公民館下交差点・若草町117	車の交通量が多い。交差点に稲村保育園がある。現在、押しボタン信号が設置されている。	①交通指導取締りの実施 ②通学児童への交通安全指導	那須塩原警察学校	①対策実施中 ②対策実施中	平成29年度	
7	4	稲村小学校	市	K483 阿波町稲村団地線	旧稲村公民館前・埼玉8	一般道路(制限速度60km)のため飛ばす車が多く、速度制限が必要。いなむらふれあい公園からゆめがくどうに横断する児童が横断歩道にいても止まってくれない。	①交通指導取締りの実施 ②通学児童への交通安全指導	那須塩原警察学校	①対策実施中 ②対策実施中	令和3年度	
8	5	稲村小学校	市	K481 若松団地豊浦線	西新町117-555付近	横断歩道の人だまりに塀があるため運転者は横断歩道に人がいることを察知しにくい。特に背の低い小学生は運転者から全く認知されない。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	令和3年度	
9	6	稲村小学校	市	(一)黒磯・田島線	埼玉3-264家族葬あきばや周辺	塀が邪魔で走行してくる車が見えない。	通学児童への交通安全指導 地域(自治会等)への情報提供	学校	対策実施中	令和5年度	

3【東原小学校区】

通番	番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	対策(予定)	要望年度	備考
10	1	東原小学校	県	(一)黒磯田島線(板室街道)	豊浦北町付近・豊住町80-19	道幅が狭く歩道が狭い。	高校(自転車通学者)への安全運転指導依頼 通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	平成26年度	
11	2	東原小学校	市	K209 東原一分水線 K447 東原小南線	東原小西門前・東原4-40	登校時間帯は交通指導員が立哨しているが、自発的に停車してくれない。	①交通指導取締りの実施 ②通学児童への交通安全指導	那須塩原警察 学校	①対策実施中 ②対策実施中	平成29年度	
12	3	東原小学校	市	K204 黒磯西岩崎線(烏野目街道)	昌華苑～あおやま治療院の通りとの交差点・黒磯653-26	交通量が多いが、道路が狭く歩道がない。	歩道の設置	那須塩原市	対策予定	平成30年度	
13	4	東原小学校	市	K209 東原一分水線	東原213付近	児童が横断するが横断歩道がない。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	平成30年度	
14	5	東原小学校	市	K209 東原一分水線 K205 東原横線	県営東原住宅前・美原町4-84	スピードを出す車が多い。東原横道から出てくる車は左右確認しにくい。当該箇所時々事故が起きている。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	令和3年度	

4【埼玉小学校区】

通番	番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	対策(予定)	要望年度	備考
15	1	埼玉小学校	県	(主)西那須野・那須線(埼玉街道)	(主)大田原高林線～埼玉小・埼玉428-4	交通量が多く、路側帯が狭く危険。特に黒磯南自動車教習所付近が狭い。	歩道の設置	栃木県	対策済	平成26年度	R7実施済
16	2	埼玉小学校	市	K222 黒磯唐杉線 K225 埼玉上厚崎線	なすの斎場前丁字路・上厚崎751-13	信号がなくなかつスピードを出している車が多いため、横断が困難。	定周期信号機の設置(上申中)	那須塩原警察	対策予定	平成29年度	
17	3	埼玉小学校	他	黒磯文化会館西側認定外道路	上厚崎黒磯文化会館裏・上厚崎47	道路が狭く歩道がない。現在は文化会館の駐車場を通行している。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	平成29年度	
18	4	埼玉小学校	市	K221 上厚崎馬路形線	上厚崎733-2	通学路になっているが横断歩道のないところを横断している。交通指導員の配置もない。	通学路の見直し(R4の通学路を設定する際に検討する)	学校	検討中	平成30年度	
19	5	埼玉小学校	市	K300 総合グラウンド西線 K222 黒磯唐杉線	夢屋交差点・上厚崎344-4	交通量が多いため右折しにくい。無理に右折しようとして児童に気付かない可能性がある。	①矢印式信号機の設置(上申中) ②バトロールの強化	那須塩原警察	①対策予定 ②対策実施中	平成30年度	
20	6	埼玉小学校	市	厚崎中北側法定外道路 K487 総合グラウンド西線	くろいそ運動場入口～陽北電気・上厚崎664	道路が狭い上に、電柱等の障害物が多い。歩道もなく、緩やかなカーブで見通しの悪いところもある。朝夕の交通量が多い。	グリーンベルトの設置	那須塩原市	対策実施中	令和3年度	
21	7	埼玉小学校	市	K334 埼玉外周北線	埼玉340番地～354番地付近	朝夕の車の通りが激しいが、道幅が狭く歩道もない。	グリーンベルト設置	那須塩原市 (都市建設課)	対策済	令和3年度	R7実施済
22	8	埼玉小学校	市	K228 埼玉横一号線	モトハウス松本～信号:埼玉西	抜け道になっていて、車通りが激しい。歩道がなく、緩やかなカーブで見通しが悪い。	①通学児童への交通安全指導 ②横断歩道の設置等	学校	①対策実施中 ②検討中	令和3年度	
23	9	埼玉小学校	市	K487 総合グラウンド西線 K300 総合グラウンド西線	厚崎中学校入り口・上厚崎567	押しボタン信号があるが、信号を守って停止してくれない車が目立つ。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	令和3年度	
24	10	埼玉小学校	市	K365 埼玉横7号線	加仁屋・埼玉500番地	一時停止の表示がないので、どちらが停止して良いか分からない。抜け道として利用する車も多い。雨が降ると冠水する。	①冠水の対応 ②一時停止の設定	那須塩原市 那須塩原警察	①対策済 ②対策予定	令和3年度	
25	11	埼玉小学校	他	農道	なすの斎場の西側・上厚崎751-13	抜け道として車が利用。すれ違うには極めて困難なくらい狭い。	①通学児童への交通安全指導 ②通学路注意看板の設置	学校 那須塩原市	①対策実施中 ②検討中	令和3年度	
26	12	埼玉小学校	市	K300 総合グラウンド西線	ダイナム、セブンイレブン南側・上厚崎584-3	押しボタン信号があるが、信号を守って停止してくれない車が目立つ。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	令和3年度	
27	13	埼玉小学校	県	K470 波立豊浦線	埼玉小プール前横断歩道	朝、子どもが大勢渡ると歩道に収まらない。	生け垣の撤去によるたまり場の確保	那須塩原市 学校	検討中	令和4年度	
28	14	埼玉小学校	市	K300 総合グラウンド西線	上厚崎238-1付近	大型店舗新築の工事車両の出入り。大型店舗開店後の車の出入り増加。	大型店舗にて、状況に応じて駐車場出入口には適宜交通整理員を配置する等により、児童生徒の交通安全に配慮する。(大店法) 通学児童への交通安全指導	学校教育課 学校	対策実施中	令和6年度	
29	15	埼玉小学校	市	K223 総合グラウンド東線	上厚崎633-7-2前道路	歩道がなく児童が歩行するには狭い。	①グリーンベルト設置 ②巻き看板設置	那須塩原市	①対策実施中 ②対策済	令和7年度	②R7実施済

5【豊浦小学校区】

通番	番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	対策(予定)	要望年度	備考
31	1	豊浦小学校	市	K194 バイパス鍋掛東西線	国道4号バイパス下トンネル・鍋掛1091-9	道幅が狭く交通量が多い。 トンネル内から側道へ出るとき左右両方から車が来て危険。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	平成26年度	
32	2	豊浦小学校	市	K95 黒磯大田原2号線	原町街道のY字路・黒磯6-43	見通しが悪く、一時停止無視やスピードを出している車が多い。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	平成26年度	
33	3	豊浦小学校 鍋掛小学校	市	K113 湯街道2号線	国道4号線～鍋掛横3号線交差点・黒磯6-44	歩道がなく危険。	歩道整備を含む道路改良事業実施中	那須塩原市	対策実施中	平成26年度	
34	4	豊浦小学校	市	K164 七区縦線	国道4号鍋掛歩道橋下～ダルマフーズ～三軒茶屋交差点・鍋掛1085-820	カクヤスから直進して黒磯新材近くの交差点(ダルマフーズ手前)からカーブで道幅が狭くなり、見通しが悪くて危険。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	平成28年度	
35	5	豊浦小学校	市	K9 下豊浦横線	下豊浦横線、ピバモールから清水歯科・豊浦12-1	道幅が狭く歩道も狭い。	外側線引き直し+グリーンベルト設置	那須塩原市 (都市建設課)	対策済	平成29年度	R7実施済
36	6	豊浦小学校	市	(一)黒磯・黒羽線 K215 羊久保線 K193 豊浦小西線	東栄プロパン前交差点 東栄プロパン前丁字路・豊浦34-135	交通量が多いが歩道が無い。 交通量が多く、高い石塀があり見通しが悪いが、横断歩道がない。	①隣接の県道(黒磯黒羽線)に合わせて整備を検討 ②歩道の設置	那須塩原市 栃木県	①検討中 ②対策予定	平成29年度	
37	7	豊浦小学校	市	K95 黒磯大田原2号線	大田原街道と鍋掛街道(県道34号線)の交わる十字路・鍋掛1089-51	歩道は確保されているが、道幅がとても狭く児童と車が接触する危険性がある。また、横断歩道付近に、スペースがないため、登校する児童らが列を作って停滞してしまふ。	交差点形状の見直し	那須塩原市	検討中	令和3年度	
38	8	豊浦小学校	市	カーアカデミー那須塩原西南浴市管理道路	鍋掛1088付近	道路が狭く、歩道が無く危険。	現況から、拡幅は困難と思われるため、「見通し」の確保について検討していきたい。隣接者に枝払いのお願い、カーミラーの設置等	那須塩原市 (保安全管理課)	検討中	令和6年度	
39	9	豊浦小学校	県	(一)黒磯・黒羽線	豊浦34-135	歩道が無い。	歩道の設置	栃木県	対策実施中	令和7年度	
40	10	豊浦小学校	市	(一)黒磯・黒羽線	ファミリーマート豊浦店前・東豊浦22-2地先	鍋掛方面へ向かう車両がカーブを曲がり切れず路外へ逸脱する事故が発生。	ガードパイプの延長	栃木県	対策済	令和7年度	R7実施済
41	11	豊浦小学校	市	K164 七区縦線	ダルマフーズ～グリーンハート鍋掛牧場	道幅が狭く、鍋掛街道の抜け道として通る車がスピードを出して通過するため危険。	①巻き看板設置 ②道路両側に外側線整備	那須塩原市 (交通防犯課) (都市建設課)	①対策済 ②対策済	令和7年度	①② R7実施済
42	12	豊浦小学校	市	K124 黒磯大田原1号線 K2026 下豊浦横3号線	豊浦小入口・鍋掛1089-32地先	市道下豊浦横3号線を横断する児童と送迎車両が交差し危険。(横断歩道設置希望)	①通学児童の交通安全指導 ②グリーンベルト整備 ③路面標示引き直し	学校 那須塩原市 (都市建設課) (保安全管理課)	①対策実施中 ②対策済 ③対策済	令和7年度	②③ R7実施済
43	13	豊浦小学校	市	K124 黒磯大田原1号線	豊浦小学校付近・鍋掛1089-32付近	30キロ規制の道路だが制限速度を超える走行する車両が多数。	交通指導取締りの実施	那須塩原警察	対策実施中	令和7年度	

6【共英小学校区】

通番	番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	対策(予定)	要望年度	備考
44	1	共英小学校	他	なし	豊浦南町フローマン～ダイユー豊浦店・豊浦町100-497	道幅が狭く歩道がない。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	平成26年度	
45	2	共英小学校	県	(一)黒磯・高久線(旧国道4号)	下厚崎265-44付近	三差路になっており、車と通学する児童が交差し危険。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	平成27年度	
46	3	共英小学校	市	K470 波立豊浦線	美容室梨乃前交差点・清住町90-22	過去に数回、美容室に車が追突している。交通量多いが、歩道にガードレールなし。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	令和元年度	
47	4	共英小学校	県	(一)黒磯・高久線(旧国道4号)	佐野屋交差点・下厚崎266-2	児童は創価学会から佐野屋への横断歩道を通行するが、その方向には歩行者用信号がない。	①歩行者用信号機の設置(上申中) ②ハトロールの強化	那須塩原警察	①対策予定 ②対策実施中	令和元年度	
48	5	共英小学校	市	K439下厚崎立道西線	モスバーガー前・下厚崎265-85	踏切を渡る車が抜け道に使用する。スピードを出して通過するため危険。	外側線引き直し+グリーンベルト設置	那須塩原市(都市建設課)	対策済	令和元年度	R7実施済
49	6	共英小学校	市	K217 豊浦佐野線	豊浦南町ツインヒルズ前・豊浦南町87-82	片側しか歩道がないため児童はツインヒルズ付近で道路を横断しているが、カーブで見通しが悪く危険。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	令和元年度	
50	7	共英小学校	市	K222 黒磯唐杉線	市川自動車前カーブ・豊浦南町83-9	見通しが悪いにも関わらず、スピードを出して通行する車が多い。横断旗は設置済。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	令和2年度	
51	8	共英小学校	市	K91 上豊浦一分水線 K92 住吉町一分水線 K222 黒磯唐杉線	旧ライトオン、黒磯商店前交差点・末広町52-16	交通量が多いということもあるが、右左折車が非常に多い。	①交通指導取締りの実施 ②通学児童への交通安全指導	那須塩原警察 学校	①対策実施中 ②対策実施中	令和2年度	
52	9	共英小学校	市	K433 共聖社西踏切線	共聖社西踏切・共聖社一丁目8-8	道幅が狭く車と並行して横断すると危険。	①通学児童への交通安全指導 ②踏切内へのグリーンベルトの設置	学校 那須塩原市(都市建設課)	①対策実施中 ②検討中	令和2年度	
53	10	共英小学校	市	K222 黒磯唐杉線	市役所からの道と唐杉街道が交差する信号・豊浦南町100-33	アパート(サンクレスト南町)方面から車が出てくることがあり、歩道は信号に従うかどうか不明で、子どもが渡りづらい。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	令和3年度	
54	11	共英小学校	他	豊浦新建材前法定外道路	豊浦南町100-353付近	豊浦新建材前の道路の側溝の蓋が壊れている所がある。段差も多い。道路に大きな水たまりができる。大雨の時は川のようになり、子ども達が渡りづらい。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	令和3年度	
55	12	共英小学校	市	K515 松浦町稲村線 K470 波立豊浦線	ローソン松浦店付近・松浦町96-19	ローソンへの出入り口が広く、どこから車が入り出すのかわかりづらい。スピードを出したまま出入りする車がある。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	令和3年度	
56	13	共英小学校	市	K197 下厚崎豊浦2号線	石川オート側からセブンイレブン側への横断歩道・下厚崎224-3	石川オート側からセブンイレブン側への横断歩道の白線が薄くなっていて分かりづらい。	横断歩道の引き直し	那須塩原警察	対策予定	令和3年度	
57	14	共英小学校	他	市管理道路(赤道)	清住町91-27 美容室涼から北上する道路	道が狭く、車が飛ばすので危険。夏はフェンスに草が伸び、一人で歩かせるのが心配。	グリーンベルトの設置	那須塩原市	検討中	令和4年度	
58	15	共英小学校	市	K86 共聖社原街道線	共聖社1-9-8 那須ワイン裏手の通り	木の枝(植え込み)や草で歩きにくい時がある。空き家があり人気も少ない。	草木の伐採依頼	那須塩原市	検討中	令和4年度	
59	16	共英小学校	市	K515 松浦町稲村線 K470 波立豊浦線	ローソン松浦店付近・松浦町96-19	ローソンへの出入り口が広く、どこから車が入り出すのかわかりづらい。また、交通量も多く横断が危険。(保護者からの信号機設置の声多数)	①通学児童の交通安全指導 ②信号機設置	学校 那須塩原警察	①対策実施中 ②検討中	令和7年度	

7【鍋掛小学校区】

通番	番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	対策(予定)	要望年度	備考
60	1	鍋掛小学校	県	(一)黒磯・黒羽線(鍋掛街道)	鍋掛1027-1付近	黒羽方面からの左折車と横断歩道を渡る児童との接触の危険性がある。	登下校時に交通指導員と教職員で立哨指導	学校	対策実施中	平成26年度	
61	2	鍋掛小学校	県	(主)大田原・芦野線(奥州街道)	富士見峠を經由して、越堀から寺子まで・越堀396	交通量が多く、歩道なし(一部整備中)。	歩道の設置(一部完了、残区間について検討中)	栃木県	対策実施中	平成26年度	
62	3	鍋掛小学校	市	K117 鍋掛横3号線	ローソン那須塩原鍋掛店-1475-717付近	グリーンベルトはあるが狭い。大型車が児童を追い抜く又はすり抜く際は、センターラインをまたぐ状態で非常に危険である。児童も危険を感じている。	グリーンベルト設置	那須塩原市(都市建設課)	検討中	令和3年度	
63	4	鍋掛小学校	他	K134 鍋掛5区縦2号線 鍋掛小の脇から鍋掛七区方面への法定外道路	鍋掛小～鍋掛横3号線・鍋掛1085-272	道幅が非常に狭く、車とすれ違う際は、田んぼの畔に退避する。	①舗装の修繕 ②路面標示	那須塩原市(都市建設課)	①検討中 ②対策済	令和3年度	②R7実施済
64	5	鍋掛小学校	市	K117 鍋掛横3号線	鍋掛1085-251～鍋掛1084-498	グリーンベルトが無く路肩も狭くて危険である。現在は通学路を変更しているがその道は暗くて物騒なので、できれば当該道路を通行させたい。	グリーンベルトの設置	那須塩原市	検討中	令和3年度	

8【大原間小学校区】

通番	番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	対策(予定)	要望年度	備考
65	1	大原間小学校	市	K222 黒磯唐杉線	那須高原クリニック付近・唐杉31-2	交通量が多く児童の横断に危険が伴う。	通学路の変更(R4の通学路を設定する際に検討する)	学校	検討中	平成26年度	
66	2	大原間小学校	市	K222 黒磯唐杉線	唐杉街道と北弥六地区を通る交差点・番掛705-1	登校時間帯に通勤車両が多く、スピードを出している。	①交通指導取締りの実施 ②通学児童への交通安全指導	那須塩原警察 学校	①対策実施中 ②対策実施中	平成27年度	
67	3	大原間小学校	市	K550 那須塩原駅西都計1号線	方京3丁目大原間小学校西門付近・方京3丁目	横断歩道設置場所まで500mほどあるため、児童は西門付近の横断歩道のない場所を渡っている。朝夕通勤車両が多く危険である。	①バトロールの強化 ②通学児童への交通安全指導	那須塩原警察 学校	①対策実施中 ②対策実施中	平成27年度	
68	4	大原間小学校	市	K163 大原間東小屋線	大原間190～東小屋179付近・大原間190	大田原方面から国道4号に迂回する車両が多く、スピードも出ている。多くの児童が通学し、接触事故等の危険性がある。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	平成28年度	
69	5	大原間小学校	県	(主)西那須野・那須線	方京北交差点・島方604-10	朝夕の交通量が多く、渋滞がひどい。交差点内に残った車の間を児童が横断するため危険。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	平成28年度	
70	6	大原間小学校	市	K660 那須塩原駅北9号線 K661 那須塩原駅北10号線	番掛区画整理地内交差点・番掛2丁目	信号がないため抜け道として使用する車が増えている。またスピードも出ている。	①定周期信号機の設置(上申中) ②交通指導取締りの実施	那須塩原警察	①対策予定 ②対策実施中	平成29年度	
71	7	大原間小学校	県	(一)東小屋・黒羽線	国道4号から大田原市境まで・東小屋447	交通量が多く、歩道が狭く外側線が消えている箇所がある。	外側線の描き直し	栃木県	対策済	平成29年度	R7実施済
72	8	大原間小学校	市	K187 島方団地東線	島方286～島方449・島方286	道幅が狭い。車の通りが多く、スピードを出す車もある。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	令和2年度	
73	9	大原間小学校	市	K469 東那須野高林線	旧高林街道	東那須野中学校から出る際に左右の確認がしづらく危険。	樹木の伐採依頼	学校	対策実施中	平成29年度	
74	10	大原間小学校	県	(主)大田原・高林線	大原間158-24付近	民家の石塀が傾いており倒壊の危険。	所有者への通知	那須塩原市	対策済	令和7年度	R7実施済
75	11	大原間小学校	市	K136 東小屋山中線	東小屋・J Aなすの東那須野倉庫付近	道幅が狭いうえ、民地の樹木がはみ出し通行に支障がある。スピード出す車両が多く危険。	①樹木の伐採依頼(カーブミラー角度調整) ②巻き看板設置 ③外側線の引き直し	那須塩原市 (保安全管理課) (交通防犯課) (都市建設課)	①対策予定 ②対策済 ③対策実施中	令和7年度	②R7実施済
76	12	大原間小学校	市	K130 佐野本線	佐野136-14付近	道幅が狭い。	巻き看板設置	那須塩原市 (交通防犯課)	対策済	令和7年度	R7実施済
77	13	大原間小学校	市	K510 新幹線側道西道3号線	番掛1丁目-7-20	道路の横断が危険。	①通学児童への交通安全指導 ②横断歩道の設置	学校 那須塩原警察	①対策実施中 ②検討中	令和7年度	
78	14	大原間小学校	市	K649 那須塩原駅北都計2号線	番掛3丁目付近	児童の横断が多い箇所、交通量が多くスピード出す車両が多い。	①通学児童の交通安全指導 ②信号機の設置	学校 那須塩原警察	①対策実施中 ②検討中	令和7年度	
79	15	大原間小学校	市	K266 北弥六縦2号線	北弥六	道路側溝が開口のため危険。	道路側溝の蓋設置	那須塩原市 (保安全管理課)	検討中	令和7年度	
80	16	大原間小学校	市	K267 北弥六縦3号線	北弥六	道幅が狭い。	巻き看板設置	那須塩原市 (交通防犯課)	対策済	令和7年度	R7実施済
81	17	大原間小学校	市	K510 那須塩原駅西都計2号線	大原間小周辺・方京3丁目-16-4	道路の街路樹が整備されておらず、歩道が狭く危険。	歩道部の街路樹の整備	那須塩原市 (保安全管理課)	対策実施中	令和7年度	
82	18	大原間小学校	市	K469 東那須野高林線	大原間西1丁目・JR大原間社宅付近	道路形状が複雑で横断に危険が伴う。	①横断歩道及び停止線の塗り直し ②通学児童の交通安全指導 ③歩道部の下草除草	那須塩原警察 那須塩原市 (交通防犯課) 学校	①対策実施中 ②対策実施中 ③対策実施中	令和7年度	

9【波立小学校区】

通番	番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	対策(予定)	要望年度	備考
83	1	波立小学校	県	(主)西那須野・那須線	塩野崎新田67付近	交通量が多く児童の横断に危険が伴う。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	平成26年度	
84	2	波立小学校	市	K462 塩野崎新田塩野崎線(大学通り脇道)	大学通り～塩野崎新田・塩野崎87-11	道幅が狭く通学時間帯には車が絶え間なく往来する。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	平成26年度	
85	3	波立小学校	県	(主)大田原・高林線	唐杉交差点上柳秀和建設前交差点・塩野崎87-12	塩野崎新田に住む児童が大田原高林線を横断する。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	平成29年度	
86	4	波立小学校	県	(主)西那須野・那須線	塩野崎バス停付近・塩野崎307-1	交通量が多く、見通しも悪いため、横断に危険が伴う。	①交通指導取締りの実施 ②通学児童への交通安全指導	那須塩原警察 学校	①対策実施中 ②対策実施中	平成30年度	
87	5	波立小学校	市	K469 東那須野高林線	波立小～波立小学校区の境まで・波立228	交通量が多く危険。	①グリーンベルトの設置 ②交通指導取締りの実施	那須塩原市 那須塩原警察	①対策済 ②対策実施中	令和3年度	
88	6	波立小学校	市	K287中内洞島線	中内橋付近(熊川が流れている)・中内145	道の両端が竹林となっており、人通りも少なく、防犯上危険である。	通学児童への見守り指導	学校	対策実施中	令和3年度	
89	7	波立小学校	市	K469 東那須野高林線	波立小正門前	正門付近は見通しが大変悪く道路幅も狭いが、スピードを出す車両が多い。	①交通取締り ②巻き看板設置 ③学校正面出入口部植栽の刈払いといった維持保全	那須塩原警察 那須塩原市 (交通防犯課) 学校	①検討中 ②対策済 ③対策実施中	令和7年度	②R7実施済

10【高林小学校区】

通番	番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	対策(予定)	要望年度	備考
90	1	高林小学校	市	K469 東那須野高林線	高林小前(高林寺～高林十文字)・高林374	道幅が狭く歩道がない。	①通学児童への交通安全指導 ②グリーンベルトの設置	学校 都市建設課	①対策実施中 ②検討中	平成26年度	
91	2	高林小学校	市	K319 高林青木線	馬渡齒科～(県)大田原高林線(柏林付近)・高林1201-23	道幅が狭く歩道がない。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	平成26年度	
92	3	高林小学校	市	(主)矢板・那須線	高林中西門前道路	林に囲まれていて常時暗く物騒。	通学児童への見守り指導	学校	対策実施中	平成29年度	
93	4	高林小学校	県	(主)矢板・那須線(横断道路)	箭坪324付近のカーブ	カーブが長く、前方が見えない。道路がでこぼこしてハンドルが取られる。	①蓋の整備 ②樹木の伐採依頼	栃木県	①対策済 ②対策済	令和3年度	R7実施済

11【青木小学校区】

通番	番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	対策(予定)	要望年度	備考
94	1	青木小学校	市	K315 柳塩野崎新田線	青木二区と青木三区を結ぶ道・青木1320-2	塩野崎新田から青木方面への抜け道になっており交通量が多いが、歩道がない。	グリーンベルトの設置	那須塩原市	検討中	令和元年度	
95	2	青木小学校	他	K214 青木一区横3号線(一)黒磯・田島線	青木一区、星商店を中に入っていた道・青木20	スピードが出やすい。大型車の出入りがある。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	令和3年度	
96	3	青木小学校	市	K308 青木四区縦2号線	青木四区、りんどうラインから青木四区へ上がっていく道・青木1678	スピードが出やすい。現在工事中の箇所があり大型車の出入りがある。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	令和3年度	
97	4	青木小学校	市	(一)黒磯・田島線	青木小北側	歩道が無い。	歩道整備	栃木県	対策実施中	令和7年度	

12【三島小学校区】

通番	番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	対策(予定)	要望年度	備考
98	1	三島小学校	市	N2-15 石林・東赤田線	カゴメ工場角交差点～(県)西那須野那須線⇒福祉大病院前	交通量が多く、歩道がないため危険。	歩道整備事業実施中	那須塩原市	対策実施中	平成26年度	
99	2	三島小学校	市	井口966号線	折戸・西那須野線隣接の南北関東建設資材西側	道路が狭く歩道がないため危険。	歩道の整備	那須塩原市	対策実施中	平成27年度	
100	3	三島小学校	市	N2-2 三島・三区町線	西三島7丁目と5丁目・6丁目間の道路・西三島7丁目334-37	通学時間帯の交通量が多く、道幅も狭い。制速度30km以上で走行する車が多い。	路面標示(歩道の整備計画は継続)	那須塩原市(都市建設課)	対策予定	平成27年度	
101	4	三島小学校	市	N2-1 西富山西三島線	旧みすや前交差点・三島1丁目24-17	曲がってくる車が多いため横断に危険が伴う。	新4号整備により改良工事予定	国	対策実施中	平成29年度	
102	5	三島小学校	市	N2-1 西富山西三島線	旧みすや～ファミリーマート西三島五丁目店・西三島5丁目179-9	歩道があるが狭い。	新4号整備により歩道拡幅予定	国	対策実施中	平成29年度	
103	6	三島小学校	国	国道4号線 N512 東三島512号線 N1-22 睦・石林線	三島北交差点・南郷屋2-106-25	交通量が多く、横断に危険が伴う。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	平成30年度	
104	7	三島小学校	市	N517 東三島・東赤田517号線	東三島6丁目付近	朝の通勤時、抜け道になっていて交通量が多いが、歩道もなく狭い。	外側線の引き直し(白・緑)	那須塩原市(都市建設課)	対策予定	令和3年度	
105	8	三島小学校	市	N504 三島・東三島504号線	南北方向道路・東三島2丁目	朝の通勤時、抜け道になっていて交通量が多いが、歩道もなく狭い。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	令和3年度	
106	9	三島小学校	市	N504 三島・東三島504号線 等	三島小・三島中学校周辺の碁盤の目と言われる場所	道が細かく南北を行き来する自動車多い。東西へ渡るときに自動車や歩行者など見えにくい場所が多い。	グリーンベルトの設置	那須塩原市	検討中	令和3年度	
107	10	三島小学校	市	N103 三島・西三島103号線 N108 三島108号線	三島歩道橋前・三島2丁目10-9,11の間	民地の植栽が道路にはみ出しており道幅を狭めている。また、雨が降ると水や泥が溜まり歩きにくい。	隣接者に植栽維持管理依頼 冠水時の対応	那須塩原市(保安全管理課)	検討中	令和7年度	
108	11	三島小学校	市	N108 三島108号線	三島さんさん歩道橋～三島神社・三島3丁目125地先	外側線が消えかけており、車道と路肩の区別がわかりにくい。	①外側線の引き直し ②「止まれ」路面標示の塗り直し	那須塩原市(都市建設課) 那須塩原警察	①対策済 ②検討中	令和7年度	①R7実施済
109	12	三島小学校 東小学校	県	(一)西那須野停車場線((都)3・	五軒町114-83～116-1	朝夕を中心に駅を利用する車・自転車の往来が多いが、歩道・路肩の幅員が狭く歩行者の安全な通行に支障をきたしている。	歩道及び路肩の拡幅	栃木県	対策予定	令和7年度	

13【槻沢小学校区】

通番	番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	対策(予定)	要望年度	備考
110	1	槻沢小学校	国県	一般国道4号線 (一)折戸西那須野線	交通機動隊分遣隊、みの作付近の横断歩道・西富山76-2	横断歩道が長いので、児童が横断するのに時間がかかる。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	平成26年度	
111	2	槻沢小学校	市	N1-3 石林通り線	狛野公民館前・槻沢231	西那須野駅方面から来る車からだと左カーブ後すぐに信号と横断歩道があるため、信号に気付かないことがある。横断中の児童が何度か轢かれそうになった。	①予告信号灯の設置(上申中) ②交通指導取締りの実施	那須塩原警察	①対策予定 ②対策実施中	令和2年度	
112	3	槻沢小学校	他	N481 東関根・関根481号線 N1-3 石林通り線	東関根、狛野公民館踏切付近・槻沢231	周囲から死角になっており不審者等の出没の心配がある。	通学児童への見守り指導	学校	対策実施中	令和3年度	
113	4	槻沢小学校	市	N2-21 井口西遅沢線	慶乗院前・井口291	道路が狭く歩道がないうえ、段差があり危険。	①(慶乗院の前)100mを砂利敷き又は舗装。路肩の拡幅 ②巻き看板の設置	那須塩原市	①対策予定 ②対策済	令和3年度	②R7実施済
114	5	槻沢小学校	市	N436 井口・槻沢436号線	槻沢小前住宅内 通学路途中のY字路・井口56-4	カーブミラーはあるが、子どもは確認せずに渡る児童もいる。グリーンゾーンもカーブで切れている。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	令和3年度	
115	6	槻沢小学校	市	N1-3 石林通り線	槻沢小正門付近・井口33	登校時間帯の交通量が極めて多い。交通指導員が配置されているが、より安全を確保する必要がある。	押しボタン式信号機の設置(上申中)	那須塩原警察	対策予定	令和3年度	
116	7	槻沢小学校	国	N1-10 陸・西遅沢線	4号線ライズライン交差点(ローソン)・西富山378-9	コンビニ側の横断歩道を待つとき、車の出入りが危険。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	令和3年度	
117	8	槻沢小学校	市	N1-10 陸・西遅沢線	高柳公民館前横断歩道・高柳59	スピードを出す車が多い。コミステーション側から横断する際、カーブがあって見通しが悪いため危ない。運動公園側から横断する際は、カーブがあって車が見えづらい。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	令和3年度	
118	9	槻沢小学校	市	N1-5 槻沢通り線	サンハウス前・槻沢344	登校時間帯に通行量が多い。横断歩道を2つ渡る必要がある。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	令和3年度	
119	10	槻沢小学校	県	(一)折戸・西那須野線	水戸工業前横断歩道・井口580-1	通勤時、スピードを出す車が多く危険。横断歩道はあるが、中々渡れない。	①交通指導取締りの実施 ②通学児童への交通安全指導	那須塩原警察 学校	①対策実施中 ②対策実施中	令和3年度	
120	11	槻沢小学校	市	N592 井口592号線	歩道橋前の細い道路・井口60-1	通学時間にたくさん車が通り、道幅が狭く歩道がない、カーブしているところがあり、見えにくい。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	令和3年度	
121	12	槻沢小学校	市	N1-10 陸・西遅沢線	下井口公民館から学校へ向かう途中のT字路・井口310-3	速度を落とさず、進入していく車があり危険。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	令和3年度	
122	13	槻沢小学校	市	N916 井口916号線	接骨木街道の横断歩道から学校側の道路・井口491-12	細い路地は車が近道として使っている。すれ違い難しく子ども達が田んぼの土手によっている。雨の日などは低学年の子には危険な道。	①交通指導取締りの実施 ②通学児童への交通安全指導	那須塩原警察 学校	①対策実施中 ②対策実施中	令和3年度	
123	14	槻沢小学校	市	N2-21 井口・西遅沢線	井口411-3 やしおハイソ前交差点～井口歩道橋	国道4号と並行しており、朝夕の交通量が多い。県道折戸西那須野線との交差点が狭く危険。	歩道整備を含む道路改良事業	那須塩原市	検討中	令和4年度	

14【東小学校区】

通番	番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	対策(予定)	要望年度	備考
124	1	東小学校	市	N1-9 田島通り線	(一)西那須野薄葉線と田島通り線の交差点・太夫塚3-221	道幅が狭く、交通量の多い交差点を児童が横断している。	①バトロールの強化 ②通学児童への交通安全指導	那須塩原警察学校	①対策実施中 ②対策実施中	平成26年度	
125	2	東小学校	県	(一)西那須野・薄葉線	JAなすの西那須野支所付近・太夫塚3丁目221-156	道幅が狭く歩道がない上に交通量も多い。	歩道の設置	栃木県	対策済	平成26年度	R7実施済
126	3	東小学校	市	N220 太夫塚220号線	太夫塚踏切・太夫塚4丁目209	太夫塚踏切を児童20人程度が横断するうえ、幅が車1台分しかないので自動車も渋滞しやすい。	通学路の見直し(R4の通学路を設定する際に検討する)	学校	検討中	平成27年度	
127	4	東小学校	市	N225 太夫塚225号線	石沢モーターズ	道路幅が狭く歩道がない。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	平成27年度	
128		東小学校	市	N224 太夫塚224号線	太夫塚歩道橋～市道220号線・太夫塚1丁目232-458	道路幅が狭く歩道がない。	歩道の設置	那須塩原市	対策予定	平成28年度	
129	5	東小学校	市	(国)400号 K337 太夫塚・五軒町377号線	太夫塚公園前・太夫塚1丁目232-460	右折信号がなく無理に通過する車がある。	右折信号の設置(上申中) バトロールの強化	那須塩原警察	対策実施中	平成29年度	
130	7	東小学校	市	市道N2-5号線	扇町6-1付近	通学路になっているが交通量が多く危険。	交通指導員の立哨	那須塩原市	対策実施中	平成30年度	
131	8	東小学校	県	(一)西那須野・薄葉線	野崎通り南地楼前・太夫塚3-204-16	歩道がなく交通量が多い。	歩道の設置	栃木県	対策済	令和2年度	R7実施済
132	9	東小学校	市	N225 太夫塚225号線	東小北門付近・太夫塚1-193-3	道幅が狭く歩道がない。下校時間帯に交通量が多い。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	令和2年度	
133	10	東小学校	市	N219 西大和219号線	西大和2-26付近	道幅が狭いがスピードを出して通行する車が多い。	舗装の修繕 区画線の引き直し	那須塩原市	検討中	令和2年度	
134	11	東小学校	市	N2-6 南町・五軒町線	東小学校正門を直進した信号機・扇町7-12	歩行者用信号機の青信号の時間が短い。	青信号の周期の変更	那須塩原警察	対策予定	令和3年度	
135	12	東小学校	市	N222 太夫塚222号線 N224 太夫塚224号線	小間整形外科の変形十字路・扇町12-12	横断歩道がないにも関わらず多くの児童が横断する。自動車の一時停止標識はあるが出会い頭になることがある。教員は朝の登校時のみ立哨。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	令和3年度	
136	13	東小学校	市	N372 太夫塚372号線 N1-9 田島通り線	榊生駒組南西前交差点	通行量が多いので、登下校時に危険がある。	警察本部に上申中	那須塩原警察	対策実施中	令和6年度	
137	14	東小学校	市	N222 扇町・太夫塚222号線	国道400号から約70mの区間・太夫塚2丁目232-478～481地先	路肩が砂利のまま道幅が狭く、児童のすぐそばを車が通過するため危険	路肩砂利部分の舗装	那須塩原市(都市建設課)	検討中	令和7年度	

15【南小学校区】

通番	番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	対策(予定)	要望年度	備考
138	1	南小学校	国	(国)461号線 N1-1 たて道線	国道461号とたて道の交差点付近・一区町197-17	朝夕の慢性的な渋滞が発生し、右折レーンがないこともあり、急ぎ右折する車両が横断しようとする歩行者(通学児童)を見落とす恐れがあり危険。	右折レーンの設置	栃木県	対策予定	平成28年度	
139	3	南小学校	県	(一)西那須野・薄葉線	南ブライト先交差点・二区町407-2	一灯式信号、横断歩道が設置され、指導員も配置されているが、交通量が多く危険(指導員がいないと渡れない)。	①交通指導取締りの実施 ②通学児童への交通安全指導	那須塩原警察学校	①対策実施中 ②対策実施中	平成29年度	
140	4	南小学校	市	N2-10 西堀線	中新開、西堀方面・一区町254-3	道幅が狭く、登校の児童と車のすれ違う時に危険である。	外側線とグリーンベルトの設置	那須塩原市	検討中	令和3年度	
141	5	南小学校	市	N248 二区町248号線	たて道、花空間近く十字路・二区町337-160	たて道へ出る抜け道になっており、朝スピードを出して走る車が多い。	①交通指導取締りの実施 ②通学児童への交通安全指導	那須塩原警察学校	①対策実施中 ②対策実施中	令和3年度	
142	6	南小学校	市	N307 一区町307号線	一区町ラーメンねぎっこ～史跡親王台・一区町130-6	朝の交通量が多く、交差点付近が特に狭い。水路と道路の間にスペースがあるが、傾斜していて通行できない。	樹木の伐採依頼	那須塩原市	対策実施中	平成29年度	
143	7	南小学校	市	N346 一区町・二区町346号線	二区町321-117	幅員が狭いが、スピードを出して走る車が多く危険。	①通学児童の交通安全指導 ②巻き看板設置 ③外側線の引き直し	学校 那須塩原市(交通防犯課) (都市建設課)	①対策実施中 ②対策済 ③対策予定	令和7年度	②R7実施済
144	8	南小学校	市	N1-4 ときわが丘通り線	桑の美術学園研究所近くの十字路・二つ室76-60	朝の交通量が多く、横断歩道はあるが信号機はない。	①巻き看板設置 ②交通安全指導取締りの実施	那須塩原市(交通防犯課) 那須塩原警察	①対策済 ②対策実施中	令和7年度	①R7実施済

16【西小学校区】

通番	番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	対策(予定)	要望年度	備考
145	1	西小学校	国	(国)400号	西赤田323付近	交通量が多く歩道が片側だけである。	①両側に歩道の設置 ②通学児童への交通安全指導	栃木県学校	①対策実施中 ②対策実施中	平成26年度	
146	2	西小学校	市	N2-2 三島・三区町線	鳥ヶ森北側道路・三区町659-105	道路が木に囲まれていて全体的に暗く危険。	通学児童への見守り指導(日没後は通行しないように)	学校	対策実施中	平成29年度	
147	3	西小学校	市	N1-1 たて道 N2-28 三区町・下大貫2号線	そすいの郷南・三区町615-13	通行量が多いが、横断歩道しかない。	①交通指導取締りの実施 ②通学児童への交通安全指導	那須塩原警察学校	①対策実施中 ②対策実施中	平成29年度	
148	4	西小学校	市	N1-12 赤田通り線	三島電気工事付近道路・上赤田310-143	大通りから外れ街灯や歩道がなく危険である。	通学児童への見守り指導	学校	対策実施中	令和3年度	
149	5	西小学校	県	(主)西那須野・那須線	県道55号線N586(北赤田自治公民館付近)・北赤田316	片側2車線から1車線になることで、車の速度も速い。押しボタンがないのでなかなか渡ることができない。	①交通指導取締りの実施 ②通学児童への交通安全指導	那須塩原警察学校	①対策実施中 ②対策実施中	令和3年度	
150	6	西小学校	市	N183 四区町工業団地183号線	四区町工業団地内道路・四区町1540-1	大通りから外れ街灯や歩道がなく危険である。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	令和3年度	
151	7	西小学校	市	N1-6 西小前通り線	西公民館十字路歩道	手押し信号機設置箇所で、歩道が狭いため、三区町方面に南下する車両が待機児童に接触する恐れがある。	ガードレールを設置する余裕がないためポストコーン設置	那須塩原市(道路)	対策済	令和5年度	R7実施済
152	8	西小学校	市	N1-1 たて道線 N1-21 四区町工業団地通り線	四区町700付近交差点	通勤時と児童・生徒の登校時と重なり、通学道路横断が危険である。	警察本部に上申中	那須塩原警察	検討中	令和6年度	
153	9	西小学校	市	N1-21 四区町工業団地通り線	四区町724付近交差点	歩道の経年劣化、樹木によるアスファルト隆起があり、通行するのに危険である。	隣接地に植生する立木の根が歩道の路盤内に入り込み、表層を痛めていることから、隣接地主と調整を行い、今後の対応を検討する。	那須塩原市(保全管理課)	検討中	令和6年度	
154	10	西小学校	市	N153 南赤田・四区町153号線	西赤田265付近	・樹木が道路に張り出していて、歩行者の安全確保ができない。 ・側溝の泥等が流れにくく道路が冠水しやすい。 ・大型貨物車両の通行頻度が高く危険である。	樹木の張り出しについては、調査時完了済。 側溝内泥等については、定期的にバトロールを行い、必要に応じ側溝清掃を検討する。	那須塩原市(保全管理課)	検討中	令和6年度	
156	11	西小学校	他	N162 西赤田162号線	西赤田238-662付近	・フェンスが経年劣化等により危険な状態である。	フェンス修繕検討中	土地改良区	検討中	令和6年度	
157	12	西小学校	市	N2-28 三区町・下大貫2号線	三区町615付近	歩行者歩行用白線がなく児童歩行時に危険。	①通学児童の交通安全指導 ②巻き看板設置 ③道路両側に外側線設置	学校 那須塩原市(交通防犯課) (都市建設課)	①対策実施中 ②対策済 ③検討中	令和7年度	②R7実施済

17【大山小学校区】

通番	番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	対策(予定)	要望年度	備考
158	1	大山小学校	市	N1-7 大山通り線	大山農場入口付近の横断歩道・下永田3丁目4-346	交通量が多く歩道が片側しかない。	横断歩道の移設	那須塩原警察	対策予定	平成26年度	
159	2	大山小学校	市	N2-17 石林・二つ室線 N270 下永田270号線	大山小西側(清峰高南側)交差点・下永田8丁目1133-2	交通量が多く信号機がないため横断に危険を伴う。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	平成26年度	
160	3	大山小学校	市	N1-24 新南・下中野線 N446 新南446号線	もみじ通りと旧国道400号ハイバス交差点～新南方面・新南40-30	交通量が多く歩道がなく危険。	歩道整備を含む道路改良事業実施中	那須塩原市	対策実施中	平成26年度	
161	4	大山小学校	国	(国)400号	大山小入口セブンイレブン前・緑2丁目1153-1	400号横断の際は歩道橋を使用しているが、平行方向に渡る時は横断歩道を使用している。	①右折用信号の設置(上申予定) ②バトロールの強化	那須塩原警察	①対策予定 ②対策実施中	平成29年度	
162	5	大山小学校	市	N1-22 睦・石林線 N2-17 石林・二つ室線	下永田歩道橋下交差点・下永田7丁目1074	通行量が多く、児童は歩道橋を利用しているが、中高生の自転車が横断できず危険。	①定周期(連動式)信号機の設置(上申中) ②バトロールの強化	那須塩原警察	①対策予定 ②対策実施中	平成29年度	
163	6	大山小学校	市	N1-19 大田原街道線	とも美容室前横断歩道・下永田2丁目1030	分譲地から登校する児童がいる。通行量が多く横断が困難。	①交通指導取締りの実施 ②通学児童への交通安全指導	那須塩原警察学校	①対策実施中 ②対策実施中	平成29年度	
164	7	大山小学校	市	N343 下永田343号線 1-7 大山通り線 (国)400号	メイランドリー西那須野店後ろ・緑2丁目	登校時の通行量が多い。コインランドリーの駐車場を通過すると近道だが、建物の陰から来る車は見えない。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	令和2年度	
165	8	大山小学校	市	N270 下永田270号線	大山公民館から那須特別支援学校まで・下永田8丁目	歩道がないため車両通行時に危険。	歩道整備を含む道路改良事業	那須塩原市	検討中	令和4年度	
166	9	大山小学校	市	N270 下永田270号線 N271 緑・下永田271号線 N273 下永田273号線	大山農場から大山小学校まで・下永田6丁目	歩道がないため車両通行時に危険。	歩道整備を含む道路改良事業	那須塩原市	検討中	令和4年度	
167	10	大山小学校	市	N2-3 駅東口・下永田線 N268 下永田268号線	渡辺電設前の信号機	ガードレールがなく危険。	ガードレールを設置する余裕がないためポストコーン設置	那須塩原市(道路)	対策済	令和5年度	R7実施済

18【蕨根学園:旧関谷小学校区】

通番	番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	対策(予定)	要望年度	備考
168	1	旧関谷小学校	県	(一)関谷・上石上線	BOSH塩原試験場付近・金沢向山249-1	急勾配の坂道でカーブで見通しが悪い。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	平成26年度	
169	2	旧関谷小学校	県	(主)矢板・那須線	堰場橋付近・金沢1258-2	道路の線形不良に併せ歩道が狭く、大型車交通量も多いため危険である。	橋梁の整備と併せて道路整備を実施	栃木県	対策済	平成28年度	R7実施済
170	3	旧関谷小学校	県	(主)矢板・那須線	関谷上町交差点～国道400号分岐点・関谷123-5	交通量が多く歩道がなく危険。	道路整備の実施	栃木県	対策実施中	平成28年度	
171	4	旧関谷小学校	市	S197 関谷横林線 S271 中通り線	関谷2013-5付近	関谷小正門から下った交差点のため、児童が多く横断する。	交通指導員による立哨指導(継続実施中)	那須塩原市	対策実施中	平成29年度	
172	5	旧関谷小学校	市	S197 関谷横林線 S162 唐沢線	ひまわり保育園裏・関谷1173-1	保育園の送迎で登校時間帯混雑して横断できない。	①交通指導取締りの実施 ②通学児童への交通安全指導	那須塩原警察学校	①対策実施中 ②対策実施中	平成29年度	
173	6	旧関谷小学校	県	(一)関谷・上石上線	大貫街道高阿津～下田野・高阿津2163	当該道路の金沢高阿津橋入口付近から蕨根中まで歩道がない。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	平成29年度	
174	7	旧関谷小学校	国	(国)400号 S298 関谷13-5号線 S299 関谷13-6号線	むつみ接骨院前・関谷2047-5	スピードを出して通行する車が多いため横断できない。	①交通指導取締りの実施 ②通学児童への交通安全指導(信号機のある交差点への誘導)	那須塩原警察学校	①対策実施中 ②対策実施中	平成29年度	
175	8	旧関谷小学校	県	(主)矢板・那須線 S254 宿尻線 S264 ハロープラザ線	ハロープラザ入口・関谷32	スピードを出して通行する車が多いため横断できない。	①交通指導取締りの実施 ②通学児童への交通安全指導	那須塩原警察学校	①対策実施中 ②対策実施中	平成29年度	
176	9	旧関谷小学校	市	S165 関谷上横林線 (国)400号	関谷1127-7 やま吉付近	令和4年3月に不審者報告あり。	草木の伐採 注意喚起の看板等の設置	那須塩原市	対策実施中	令和4年度	
177	10	旧関谷小学校	県	(主)矢板・那須線	関谷街道の下田野の坂道	歩道が草で覆われ通学に支障が出ている。	歩道部の維持管理	栃木県	対策済	令和7年度	R7実施済

19【塩原小中学校区】

通番	番号	学校名	道路区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対応方針	事業主体	対策(予定)	要望年度	備考
178	1	塩原小中学校	市	S338 若葉通り線	古町地区(もの語り館付近)・塩原747	横断歩道はあるが、通行量が多くなかなか渡れない。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	平成26年度	
179	2	塩原小中学校	国	(国)400号	塩釜(四季の里線交差点)・塩原1333	車がスピードを出して通るため、横断に注意を要する。	通学児童への交通安全指導	学校	対策実施中	平成28年度	
180	3	塩原小中学校	市	塩原溪谷歩道	市役所塩原庁舎裏～八幡橋・中塩原1-2	川沿いの遊歩道を登下校で使用しているが外灯がなく、夜物騒。	街灯の設置	那須塩原市	検討中	平成29年度	
181	4	塩原小中学校	国	(国)400号 S35 紅葉通り線 S64 今井1号線	旧パチンコ大学脇・塩原2611	スピードを出す車が多く危ない。	①交通指導取締りの実施 ②通学児童への交通安全指導	那須塩原警察学校	①対策実施中 ②対策実施中	平成29年度	
182	5	塩原小中学校	国	(国)400号	塩原1333(塩釜)	車、トラック等の運転スピードが速い。	①巻き看板設置 ②交通指導取締りの実施	那須塩原市 (交通防犯課) 那須塩原警察	①対策済 ②検討中	令和4年度	①R4実施済
183	6	塩原小中学校	国	(国)400号	塩原705	車、トラック等の運転スピードが速い。	①巻き看板設置 ②交通指導取締りの実施	那須塩原市 (交通防犯課) 那須塩原警察	①対策済 ②検討中	令和4年度	①R4実施済
184	7	塩原小中学校	市	S338 若葉通り線	塩原747	車、トラック等の通行量多い。	①巻き看板設置 ②交通指導取締りの実施	那須塩原市 (交通防犯課) 那須塩原警察	①対策済 ②検討中	令和4年度	①R4実施済
185	8	塩原小中学校	市	S338 若葉通り線	ファミリーマート～八幡橋	崖の上から枝等の落下、倒木の可能性あり。	①危険物落下防止等の措置 ②注意喚起の看板等の設置	那須塩原市 (保安全管理課) 那須塩原警察	①検討中 ②対策予定	令和4年度	